

การขับมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำด้วยวิธีการแบบเวกเตอร์และวงจรปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าแบบ ไวงาน สำหรับวงจรเรียงกระแสสามเฟสด้วยการใช้คอนเวอร์เตอร์แบบสามระดับ

> วิทยานิพนธ์ ของ กันตภณ พรหมนิกร

เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ กุมภาพันธ์ 2566 ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การขับมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำด้วยวิธีการแบบเวกเตอร์และวงจรปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าแบบ ไวงาน สำหรับวงจรเรียงกระแสสามเฟสด้วยการใช้คอนเวอร์เตอร์แบบสามระดับ



เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ กุมภาพันธ์ 2566 ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Induction Motor Drive Based on Vector Control Technique and Active Power Factor Correction for The Three-Phase Rectifier Systems Using The Three-Level Converters



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of Requirements for Doctor of Philosophy (Electrical and Computer Engineering) February 2023 Copyright of Mahasarakham University



คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ของนายกันตภณ พรหมนิกร แล้วเห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(รศ. ดร. อนันต์ เครือท<mark>รัพย์ถ</mark>าวร)

_____อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(รศ. ดร. วรวัฒน์ เส<mark>งี่ยมวิบูล</mark>)

____กรรมการ

(ผศ. ดร. นิวัต<mark>ร์ อังควิศิษฐพันธ์)</mark>

.....กรรมการ

(ผศ. ดร. สุพรรณนิกา วัฒนะ)

____กรรมการ

(ผศ. ดร. บัญ<mark>ชา วัฒนะ)</mark>

มหาวิทยาลัยอนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม

(รศ. ดร. เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

(รศ. ดร. กริสน์ ชัยมูล) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อเรื่อง	การขับมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำด้วยวิธีการแบบเวกเตอร์และวงจรปรับปรุงตัว					
	ประกอบกำลังไฟฟ้าแบบไวงาน สำหรับวงจรเรียงกระแสสามเฟสด้วยการใช้คอ					
	เวอร์เตอร์แบบสามระดับ					
ผู้วิจัย	กันตภณ พรหมนิกร					
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร. ว <mark>ร</mark> วัฒน์	เสงี่ยมวิบูล				
ปริญญา	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์			
มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสาร <mark>คาม</mark>	ปีที่พิมพ์	2566			

บทคัดย่อ

เครื่องปรับอากาศได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน หนึ่งในเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่าง แพร่หลายในระบบปรับอากาศคืออินเวอร์เตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ เนื่องจากวงจรเรียงกระแสอยู่ภายในระบบ มีความเป็นไปได้ที่ค่าความเพี้ยนรวมของฮาร์มอนิก (THD) จะสูงกว่าขีดจำกัดของมาตรฐาน IEC/EN 61000-3-2 และทำให้ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ลดลง

วงจรเรียงกระแสสามเฟสที่เหมาะสมเพื่อลดความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกและตัว ประกอบกำลังที่ดีขึ้นคือระบบแก้ไขตัวประกอบกำลังแบบแอคทีฟ (APFC) เพื่อให้นำไปใช้ได้ต้องมี วิธีการควบคุมและวิธีการมอดูเลตในการทำงาน วิธีการควบคุมสามารถเป็นได้ทั้ง 1) การควบคุม กระแสหรือ 2) การควบคุมพลังงานโดยตรง และวิธีการมอดูเลตสามารถเป็นหนึ่งใน 1) PWM แบบ เลื่อนเฟสตามพาหะ 2) PWM ระดับการเลื่อนตามพาหะ หรือ 3) จัดกึ่งกลาง เวกเตอร์อวกาศ PWM

จากการทดสอบวงจรประเภทแอคทีฟ PFC เวียนนาเรกติไฟเออร์กับโหลดมอเตอร์ขนาด 1.3 กิโลวัตต์ โดยใช้การควบคุมกระแสเป็นวิธีการควบคุม และวิธีมอดูเลตเวกเตอร์สเปซเวคเตอร์ PWM ที่จัดกึ่งกลาง พบว่าความผิดเพี้ยนของฮาร์โมนิกทั้งหมดลดลงเหลือ 1.550% ตรงกับค่าฮาร์มอ นิกมาตรฐาน IEC/EN 61000-3-2 และตัวประกอบกำลังเพิ่มขึ้นเป็น 0.9997 โดยมี 96% ของ ประสิทธิภาพของวงจร นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมแรงดันไฟ DC-link ได้ที่ 500V โดยมีการ กระเพื่อม 0.6% ในค่าที่ยอมรับได้

คำสำคัญ : การขับมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ, วงจรเรียงกระแสสามเฟส, วงจรปรับปรุงตัวประกอบ กำลังไฟฟ้าแบบไวงาน

TITLE	Induction Motor Drive Based on Vector Control Technique and				
	Active Power Factor Correction for The Three-Phase Rectifier				
	Systems Using The Three-Le	vel Convert	ers		
AUTHOR	Gontapon Prommnigon				
ADVISORS	Associate Professor Worawat Sa-Ngiamvibool , Ph.D.				
DEGREE	Doctor of Philosophy	MAJOR	Electrical and Computer		
			Engineering		
UNIVERSITY	Mahasarakham	YEAR	2023		
	University				

ABSTRACT

An air conditioner has been growing drastically in its popularity nowadays. One of widely-used technologies in air conditioning system is inverter that functions as a regulator of compressor motor. Since there is a rectifier circuit inside the system, it is possible that the value of total harmonics distortion (THD) is higher than the limit of IEC/EN 61000-3-2 standard and causing decrease of power factor value.

The proper three-phase rectifier circuit to lower harmonic distortion and better power factor is active power factor correction (APFC) system. However, to make it applicable, it is essential to have a control method and a modulation method in operation. The control methods can be either 1) current control or 2) direct power control, and the modulation method can be one of 1) carrier-based phase-shift PWM, 2) carrier-based level-shift PWM or 3) center-aligned space vector PWM.

According to a test of active PFC vienna rectifier type circuit with 1.3 kW load motor by applying current control as a control method and center-aligned space vector PWM as a modulation method, it was found that total harmonics distortion was reduced to 1.550% which falls exactly among harmonics standard

IEC/EN 61000-3-2 values. Moreover, The power factor was increased to 0.9997 with 96% of the circuit efficiency. In addition, DC-link voltage could be regulated at 500V with the ripple 0.6% in an acceptable value.

Keyword : Induction Motor Drive, The Three-Phase Rectifier, Active Power Factor Correction



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีโดยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ร่วมวิจัย ที่คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ ให้ความรู้ทางวิชาการซึ่งเป็นแนวทางในการทำวิจัย อีกทั้งยังคอยให้คำปรึกษาในการเขียน บทความวิชาการในทุกงานประชุมวิชาการที่ได้ส่งบทความเข้าร่วม

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ทุกท่านตลอดจนเจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรและคณะ ที่คอยช่วยเหลือและให้แนะนำตลอด การศึกษาและการทำวิจัย รวมทั้งเพื่อน รุ่นพี่ และรุ่นน้อง นักศึกษาปริญญาโท-เอก ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่มีส่วนช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการศึกษาและการดำเนินงานวิจัยให้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณครอบครัวและมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ให้โอกาสและให้ความอนุเคราะห์ ในการศึกษาและการดำเนินการวิจัย จนสา<mark>มารถด</mark>ำเนินงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี



สารบัญ

١	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	۹.
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ຈ
กิตติกรรมประกาศ	ช
สารบัญ	ଖ
สารบัญตาราง	ល្ង
สารบัญภาพ	ป
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมา และความสำคัญของปั <mark>ญหา</mark>	1
1.2 จุดมุ่งหมายของการวิจัย	2
1.3 สมมติฐานการวิจัย	3
1.4 ขอบเขตของการวิจัย	3
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 การจำแนกประเภทของวงจรเรียงกระแสสามเฟส	4
2.2 วงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดเฉื่อยงาน	5
2.3 วงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดผสม	5
2.4 วงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดไวงาน	6
2.5 วงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบเวียนนา	7
2.6 การมอดูเลชั่นแบบสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสองระดับ1	5
2.7 การมอดูเลชั่นแบบสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสามระดับ	2
2.8 การปรับศูนย์ของสเปซเวกเตอร์2	6

2.9 การปรับความกว้างของพัลส์เชิงคลื่นพาห์แบบเลื่อนเฟส	31
2.10 การปรับความกว้างของพัลส์เชิงคลื่นพาห์แบบเลื่อนระดับ	
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	34
3.1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย	34
3.2 ขั้นตอนการวิจัย	35
3.3 วิธีการทดลอง	37
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล	43
4.1 ผลการทดลอง	43
4.2 วิเคราะห์ผลการทดลอง	75
ับทที่ 5 สรุปผลงานวิจัยและงานวิจัยในอน <mark>าคต</mark>	78
5.1 สรุปผลงานวิจัย	78
5.2 ปัญหาและอุปสรรค	80
5.3 งานวิจัยในอนาคต	80
บรรณานุกรม	81
ภาคผนวก	86
ประวัติผู้เขียน	95

ณ

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของวิธีการควบคุมกระแสและวิธีการควบคุมกำลังไฟฟ้า	14
ตารางที่ 2 สถานการณ์สวิตช์ของการมอดูเล <mark>ชั่น</mark> แบบสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสองระดับสำหรับวงจ	จร
	15
ตารางที่ 3 สถานะการสวิตช์ของแต่ละเวกเต <mark>อร์ใ</mark> นสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสองระดับ	18
ตารางที่ 4 สรุปการคำนวณค่าเวลาดเวลล์ขอ <mark>งก</mark> ารหาเวกเตอร์อ้างอิง V _{ref} ในแต่ละเซกเตอร์	21
ตารางที่ 5 สรุปลำดับสวิตช์ในแต่ละเซกเตอร์ของสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสองระดับ	22
ตารางที่ 6 สรุปค่าเวลาดเวลล์ของทุกเซกเต <mark>อร์แล</mark> ะทุกพื้นที่ย่อในสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสามระด้	ເບ
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25
ตารางที่ 7 ตำแหน่งของการเปลี่ยนจุดศูนย์ <mark>ของแต่ง</mark> ละเซกเตอร์และขนาด	27
ตารางที่ 8 สรุปการหาค่าเวลาดเวลล์ของแต่ละเซกเตอร์ย่อยในการปรับศูนย์ของสเปซเวกเตอร์	30
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคุณสมบัติ <mark>ของการปรับความกว้างข</mark> องพัลส์เชิงคลื่นพาห์แบบเลื่อนเฟสและ.	33
ตารางที่ 10 พารามิเตอร์ต่างๆที่ใ <mark>ช้ในการจำลองการทำงาน</mark> กับโหลดตัวต้านทาน	44
ตารางที่ 11 พารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้ในกา <mark>รทดสอบวงจ</mark> รกับโหลดตัวต้านทาน	47
ตารางที่ 12 สรุปผลการทดสอบวงจร <mark>เรียงกระแสสามเฟสชน</mark> ิด Active PFC กับโหลดตัวต้านทานที่	
พิกัดกำลัง 1kW	66
ตารางที่ 13 พารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการทดสอบวงจรกับโหลดมอเตอร์	69
ตารางที่ 14 พารามิเตอร์ของมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet	
Synchronous Motor: PMSM) ที่ใช้ในการทดสอบ	70
ตารางที่ 15 สรุปผลการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ Passive และ	
แบบบ Active PFC กับโหลดมอเตอร์ที่พิกัดกำลัง 1.3kW	73
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกกระแสรวมของมาตรฐาน IEC/EN 61000-3-2)
กับการจำลองการทำงานและทดสอบด้วยโหลดตัวต้านทานพิกัด 1 kW จากการทดสอบดังภาพที่ 4	4
	75

สารบัญภาพ

หา	น้า
ภาพที่ 1 การแบ่งประเภทของวงจรเรียงกระแสสามเฟส 4	Ļ
ภาพที่ 2 ตัวอย่างวงจรชนิดเฉื่อยงาน: (a) DC <mark>S</mark> ide Inductor, (b) AC Side Inductors5)
ภาพที่ 3 ตัวอย่างวงจรชนิดผสม: (a) Half-C <mark>on</mark> trolled Rectifier Bridge,)
ภาพที่ 4 ตัวอย่างวงจรชนิดไวงาน: ประเภทแ <mark>รง</mark> ดันสองระดับชนิด Y-Switch Rectifier	,
ภาพที่ 5 วงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบเวียน <mark>นา</mark> : (a) แบบอุปกรณ์สวิตช์ 3 ตัว,	,
ภาพที่ 6 วงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดเวียนนา	}
ภาพที่ 7 สถานการณ์ทำงานของวงจรเรียงกระแสแบบเวียนนา: (a) เมื่อ Sa มีสถานะ ON และIa> 0, (b) เมื่อ Sa มีสถานะ OFF และ Ia > 0, (c) เมื่อ Sa มีสถานะ ON และ Ia < 0, (d) เมื่อ Sa มีสถานะ	
OFF และ la < 09)
ภาพที่ 8 สามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้าในระบบไ <mark>ฟฟ้ากระแ</mark> สสลับ11	
ภาพที่ 9 แผนภาพแสดงวิธีการควบ <mark>คุมการทำงานของวง</mark> จรเรียงกระแสสามเฟสชนิดเวียนนา12	
ภาพที่ 10 แผนภาพแสดงวิธีการค <mark>วบคุมการทำงานของวงจ</mark> รเรียงกระแสสามเฟสชนิดเวียนนา 13)
ภาพที่ 11 การกำหนดเซกเตอร์ของสเป <mark>ซเวกเตอร์</mark> 15	
ภาพที่ 12 สถานะการสวิตช์ทั้งหมด 8 <mark>สถานะ</mark> : (a) 000, (b) 100, (c) 110, (d) 010,	,
ภาพที่ 13 แผนภาพสำหรับการมอดูเลชั่นแบบสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสองระดับ	,
ภาพที่ 14 การหาตำแหน่ง V _{ref} ในเซกเตอร์ 1)
ภาพที่ 15 ลำดับการสวิตช์ในเซกเตอร์ 122	
ภาพที่ 16 แผนภาพสเปซเวกเตอร์สำหรับสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสามระดับ)
ภาพที่ 17 แผนภาพพื้นที่ย่อยทั้ง 4 ในเซกเตอร์ที่ 123	ì
ภาพที่ 18 แผนภาพ V _{ref} ขณะอยู่ในพื้นที่ย่อย 3 ภายในเซกเตอร์ 1	-
ภาพที่ 19 แผนภาพการเปลี่ยนจุดศูนย์ของสเปซเวกเตอร์สามระดับไปเป็นสเปซเวกเตอร์สองระดับ 26)

ภาพที่ 20 แผนภาพแสดงการแบ่งสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสามระดับออกเป็นสเปซเวกเตอร์ชนิด	ſ
แรงดันสองระดับทั้งหมด 6 ส่วน	27
ภาพที่ 21 แผนภาพการหาเวกเตอร์อ้างอิง V _{ref} ในการปรับศูนย์ของสเปซเวกเตอร์	28
ภาพที่ 22 ลำดับการสวิตช์ในเซกเตอร์ 1	28
ภาพที่ 23 ลำดับการสวิตช์ของเซกเตอร์ 1 เซ <mark>ก</mark> เตอร์ย่อย 1	30
ภาพที่ 24 การมอดูเลชั่นของเซกเตอร์ย่อย 1 <mark>ใน</mark> เซกเตอร์ 1	31
ภาพที่ 25 ตัวอย่างการปรับความกว้างของพั <mark>ลส์</mark> เชิงคลื่นพาห์แบบเลื่อนเฟส	32
ภาพที่ 26 ตัวอย่างการปรับความกว้างของพั <mark>ลส์</mark> เชิงคลื่นพาห์แบบเลื่อนระดับ	33
ภาพที่ 27 แผนภาพกรอบแนวคิดในงานวิจัย	34
ภาพที่ 28 แผนภาพขั้นตอนการทดลอง	36
ภาพที่ 29 จำลองการทำงานของวงจรเรียง <mark>กระแส</mark> สามเฟสชนิดไวงานแบบเวียนนา	37
ภาพที่ 30 แผนภาพของ Power Circuit ที่ใช้ในการจำลองการทำงาน	38
ภาพที่ 31 แผนภาพของการแปลงจากระบบสามเฟสให้เป็นระบบเฟรมหมุน	38
ภาพที่ 32 แผนภาพของ Curren <mark>t Control Loop และ Vo</mark> ltage Control Loop	39
ภาพที่ 33 แผนภาพของวิธีมอดูเลชั่นแบบ Center-Aligned Space Vector	39
ภาพที่ 34 แผนภาพการทดสอบวงจร Vienna Rectifier กับโหลดตัวต้านทาน	40
ภาพที่ 35 แผนภาพการทดสอบวงจร Vienna Rectifier กับโหลดมอเตอร์:	41
ภาพที่ 36 ว <mark>งจรต้นแบบของว</mark> งจรเวียนนาที่พัฒนาโดย Texas Instruments	41
ภาพที่ 37 Control Card TMDSCNCD28379D	42
ภาพที่ 38 โปรแกรม Code Composer Studio	42
ภาพที่ 39 แผนภาพการทดลองทั้งหมด	43
ภาพที่ 40 แรงดันไฟฟ้าด้านอินพุต (V _a , V _b , V _c) และกระแสไฟฟ้าด้านอินพุต (I _a , I _b , I _c)	44
ภาพที่ 41 เปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าด้านอินพุต (V _a) กับกระแสไฟฟ้าด้านอินพุต (I _a)	45
ภาพที่ 42 ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่ถูกปรับปรุงจากวงจรเรียงกระแสสามเฟส	45

ภาพที่ 43 แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุต (V _{bus}) และแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุฝั่ง
เอาต์พุต (V _{cp} และ V _{cn})
ภาพที่ 44 การกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุต
ภาพที่ 45 แรงดันขั้วของเฟส A (V _{AM})
ภาพที่ 46 ความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกรวมข <mark>อง</mark> กระแสไฟฟ้าด้านอินพุต
ภาพที่ 47 แผนภาพการทดสอบวงจร Vienn <mark>a</mark> Rectifier กับโหลดตัวต้านทานที่พิกัดกำลัง 1 kw48
ภาพที่ 48 กระแสไฟฟ้าด้านอินพุต 3 เฟส: (a <mark>) ข</mark> ณะที่ Active PFC ยังไม่ทำงาน,
ภาพที่ 49 เปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าด้านอินพุ <mark>ต</mark> (V _a) กับกระแสไฟฟ้าด้านอินพุต (I _a) จากการทดสอบ กับโหลดตัวต้านทาน 1kW
ภาพที่ 50 ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าขณะที <mark>่ Acti</mark> ve PFC ทำงานที่โหลดตัวต้านทาน 1kW
ภาพที่ 51 แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอา <mark>ต์พุตแล</mark> ะแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุด้านเอาต์พุตทั้ง 2 ตัว ที่โหลดตัวต้านทาน 1kW
ภาพที่ 52 ทดสอบการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตที่โหลดตัวต้านทาน 1kW 63
ภาพที่ 53 ทดสอบแรงดันขั้วของเ <mark>ฟส A (V_{AM})64</mark>
ภาพที่ 54 ทดสอบวัดความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกรวมของกระแสไฟฟ้าด้านอินพุตที่โหลดตัวต้านทาน
าหพ ภาพที่ 55 ทดสอบ step-up โหลดจาก 300W เป็น 1kW
ภาพที่ 56 ทดสอบ step-down โหลดจาก 1kW เป็น 300W
ภาพที่ 57 เปรียบเทียบผลการทดสอบของค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกกระแสรวมกับโหลดตัวต้านทาน พิกัดกำลัง 1kW
กาพที่ 58 เปรียบเพียงแอการพดสอบการปรับประดำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ากับโหลดตัวต้างเขาบ
พิกัดกำลัง 1kW
ภาพที่ 59 แผนภาพการทดสอบกับโหลดมอเตอร์
ภาพที่ 60 แผนภาพการทดสอบวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบไวงานกับโหลดมอเตอร์ที่พิกัดกำลัง 1.3
kW

ภาพที่ 61 Motor Test ที่ใช้ในการทดสอบ
ภาพที่ 62 วงจรเรียงกระแสที่ใช้ในการทดสอบกับโหลดมอเตอร์ 1.3kW: (a) แบบ Passive,70
ภาพที่ 63 กระแสไฟฟ้าด้านอินพุตที่ใช้ทดสอบกับโหลดมอเตอร์ 1.3 kW: (a) แบบ Passive,71
ภาพที่ 64 ค่าฮาร์มอนิกของสัญญาณกระแสไฟ <mark>ฟ้าด้านอินพุตและการปรับปรุงค่าตัวประกอบ</mark>
กำลังไฟฟ้าที่ทดสอบกับโหลดมอเตอร์ 1.3kW: (a) แบบ Passive (b) แบบ Active PFC71
ภาพที่ 65 แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์ <mark>พุต</mark> ที่ทดสอบกับโหลดมอเตอร์ 1.3kW:72
ภาพที่ 66 เปรียบเทียบผลการทดสอบค่าปร <mark>ะสิท</mark> ธิภาพกับโหลดมอเตอร์ระหว่างวงจรเรียงกระแสสาม
เฟสแบบ Passive และแบบ Active PFC
ภาพที่ 67 เปรียบเทียบผลการทดสอบค่าค <mark>วามผิด</mark> เพี้ยนฮาร์มอนิกกระแสรวมกับโหลดมอเตอร์
ระหว่างวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ Pas <mark>sive แ</mark> ละแบบ Active PFC74
ภาพที่ 68 เปรียบเทียบผลการทดสอบการ <mark>ปรับปรุ</mark> งค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้ากับโหลดมอเตอร์
ระหว่างวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ Passive และแบบ Active PFC74



บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา

ที่โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยมใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส เพราะมอเตอร์เหนี่ยวนำ สามเฟส ไม่มีแปรงถ่านทำให้การสูญเสียเนื่องจากความฝืดมีค่าน้อย มีตัวประกอบกำลังสูง การ บำรุงรักษาต่ำ การเริ่มเดินทำได้ไม่ยาก ความเร็วรอบค่อนข้างคงที่ สร้างง่าย ทนทาน ราคาถูก และมี ประสิทธิภาพสูง ข้อเสีย คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบของมอเตอร์ทำได้ยาก ดังนั้นการควบคุม การทำงานของมอเตอร์ให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญ เราจึงจำเป็นต้องมีตัวควบคุมมอเตอร์ เรียกว่า Motor Drive เพื่อที่จะได้ควบคุมความเร็วรอบและแรงบิดของมอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ เหมาะสมกับงานที่ใช้มากที่สุด การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์สามเฟส จะควบคุมโดยใช้ อุปกรณ์ เซมิคอนดักเตอร์ ในการควบคุมมอเตอร์ ซึ่งจากสมการหาความเร็วของมอเตอร์หาได้จาก ns = 120 f/p ซึ่งมีหน่วยเป็น RPM หรือ รอบต่อนาที จะเห็นได้ว่าเราสามารถปรับค่าความเร็วรอบได้ โดยการปรับเปลี่ยนค่าความถี่ที่จ่ายให้กับมอเตอร์ ซึ่งก็จะสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0-60 Hz หรือ มากกว่า จนกระทั่งได้ความเร็วที่ต้องการแต่ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของมอเตอร์ด้วย

โดยองค์ประกอบของอินเวอร์เตอร์ไดร์เวอร์จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1) วงจรคอนเวอร์เตอร์ และ 2) วงจรอินเวอร์เตอร์ โดยที่วงจรคอนเวอร์เตอร์หรือวงจรที่ทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณไฟฟ้า กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงจะประกอบด้วยวงจรเรียงกระแสซึ่งโดยทั่วไปนิยมใช้วงจรเรียง กระแสชนิดบริดจ์ไดโอด (Bridge Diode Rectifier) ซึ่งจะทำให้กระแสอินพุตมีความผิดเพี้ยนอันเนื่อง มากจากคุณสมบัติของวงจรเรียงกระแสชนิดบริดจ์ไดโอด ส่งผลให้ค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม (Total Harmonic Distortion: THD) มีค่าเกินมาตรฐานที่กำหนดโดยเทียบกับมาตรฐาน IEC/EN61000-3-2 ก่อให้เกิดปัญหาสัญญาณรบกวนทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Interference: EMI) โดยสัญญาณรบกวนดังกล่าวจะแพร่ไปยังระบบไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เชื่อมต่ออยู่ และยังส่งผลให้ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ทางด้านอินพุตมีค่าต่ำอีกด้วย แนวทางในการลดทอนสัญญาณรบกวนทางด้านฮาร์มอนิกให้อยู่ในมาตรฐานและปรับปรุงค่าตัว ประกอบกำลังไฟฟ้าให้มีค่าใกล้เคียงหนึ่งของวงจรเรียงกระแสสามเฟสมีหลายแนวทางเช่น 1) การใช้ วงจรกรองแบบเฉื่อยงาน (Passive Filter) ซึ่งจะใช้ตัวเหนียวนำและตัวเก็บประจุในการลดทอน สัญญาณรบกวน 2) การใช้วงจรกรองแบบไวงาน (Active Filter) ซึ่งจะใช้อุปกรณ์สวิตช์ซิ่งในการ ทำงาน 3) การใช้วงจรแบบผสม (Hybrid Filter) คือใช้ทั้งแบบเฉื่อยงานและแบบไวงานร่วมกันเป็น เล็ก กะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา ซึ่งทำได้โดยลดการใช้อุปกรณ์แบบเฉื่อยงานและใช้เทคนิค ทางการควบคุมอุปกรณ์สวิตช์กำลังมาช่วยทำหน้าที่แทน จึงเป็นสาเหตุให้แนวโน้มการพัฒนาวงจร เรียงกระแสสามเฟสแบบไวงานได้รับความนิยม ซึ่งการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์สวิตช์นั้นจะวิธี ควบคุมกำลังไฟฟ้าโดยตรง (Direct Power Control) และวิธีการควบคุมกระแส (Current Control) อีกทั้งยังต้องอาศัยการมอดูเลชั่นเพื่อใช้ในการสร้างสัญญาณไปควบคุมอุปกรณ์สวิตช์โดยเลือกใช้ ด้วยกันทั้งหมด 4 วิธีคือ 1) วิธีการมอดูเลชั่นของสัญญาณพาหะแบบเหลื่อมเฟส (Carrier-Based Phase-Shift Pulse Width Modulation) 2) วิธีการมอดูเลชั่นของสัญญาณพาหะแบบเลื่อนระดับ (Carrier-Based Level-Shift Pulse Width Modulation) 3) วิธีมอดูเลชั่นแบบสเปซเวกเตอร์ (Space Vector Pulse Width Modulation) 4) วิธีมอดูเลชั่นแบบการปรับศูนย์ของสเปซเวกเตอร์ (Center-Aligned Space Vector Pulse Width Modulation)

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาการทำงานของวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบไวงาน โดยจะใช้วิธีการจำลองการทำงานเพื่อเปรียบเทียบวิธีการควบคุมการทำงานและวิธีการมอดูเลชั่น ทั้งหมด เพื่อดูว่าวิธีการใดที่เหมาะสมในการลดทอนสัญญาณรบกวนทางด้านฮาร์มอนิกและสามารถ ปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า และจะนำวิธีการดังกล่าวไปใช้ในการทดสอบกับวงจรเรียงกระแส สามเฟสแบบไวงาน โดยจะทดสอบกับโหลดตัวต้านทานเพื่อเปรียบเทียบผลระหว่างการจำลองการ ทำงานกับผลการทดสอบจริง อีกทั้งจะทำการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างวงจรเรียงกระแสสามเฟส แบบเฉื่อยงานและวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบไวงานโดยใช้โหลดที่เป็นมอเตอร์เช่นเดียวกับที่อยู่ ภายในคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ และจะทำการเปรียบเทียบค่าความผิดเพื้ยนฮาร์มอนิกก ระแสกับมาตรฐาน IEC/EN61000-3-2 เพื่อยืนยันว่าวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบไวงาน วิธีการ ควบคุมและวิธีการมอดูเลชั่นที่เลือกใช้นั้นสามารถลดทอนสัญญาณรบกวนทางด้านฮาร์มอนิกและ ปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้อยู่ในมาตรฐานได้

1.2 จุดมุ่งหมายของการวิจัย

เพื่อพัฒนาวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบไวงานโดยเลือกใช้วิธีการควบคุมการทำงานและ วิธีการมอดูเลชั่นที่เหมาะสมสำหรับการลดทอนสัญญาณฮาร์มอนิกและสามารถปรับปรุงค่าตัว ประกอบกำลังไฟฟ้าให้อยู่ในมาตรฐาน IEC/EN61000-3-2

1.3 สมมติฐานการวิจัย

การควบคุมอุปกรณ์สวิตช์ของวงเรียงกระแสสามเฟสแบบไวงาน โดยใช้วิธีการควบคุม กระแสและใช้วิธีการมอดูเลชั่นแบบการปรับศูนย์ของสเปซเวกเตอร์พัลส์วิดมอดูเลชั่น จะทำให้ช่วย ลดทอนสัญญาณฮาร์มอนิก, ปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าและสามารถเพิ่มและควบคุม แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตให้คงที่ได้

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

1.4.1 ศึกษาชนิดของวงจรเรียงกร<mark>ะแ</mark>สสามเฟส

1.4.2 ศึกษาวิธีการควบคุมการท<mark>ำงาน</mark>ของวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบไวงาน

1.4.3 ศึกษาวิธีการมอดูเลชั่นสำหรับวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบไวงาน

1.4.4 ใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ในการจำลองการทำงานกับโหลดตัวต้านทานที่ พิกัดกำลัง 1kW

1.4.5 ทดสอบการทำงานกับวง<mark>จรเรีย</mark>งกระแสสามเฟสแบบไวงานเพื่อเปรียบเทียบกับผล จากการจำลองการทำงานกับโหลดตัวต้าน<mark>ทานที่พิ</mark>กัดกำลัง 1kW

1.4.6 ทดสอบเปรียบเทียบระหว่างวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบเฉื่อยงานกับแบบไวงาน โดยใช้โหลดมอเตอร์ที่พิกัดกำลัง 1.3kW

1.4.7 เปรียบเทียบค่าค<mark>วามผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกก</mark>ระแสกับมาตรฐาน IEC/EN61000-3-2

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 สามารถพัฒนาวงจรต้นแบบที่ใช้ลดทอนฮาร์มอนิกให้อยู่ในมาตรฐาน IEC/EN61000-3-2

1.5.2 สา<mark>มารถพัฒนาว</mark>งจรต้นแบบที่สามารถปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้ใกล้เคียง หนึ่ง

1.5.3 สามารถพัฒนาวงจรต้นแบบที่สามารถเพิ่มและควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้าน เอาต์พุตให้คงที่

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (AC-DC Converter) หรือที่เรียกว่าวงจร เรียงกระแส เป็นวงจรที่นิยมใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายแอพพลิเคชั่นเช่น อินเวอร์เตอร์ไดร์เวอร์, เครื่องจ่ายไฟสำรอง, โซล่าเซลล์ เป็นต้น ซึ่งการแปลงจากไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนั้น มักจะทำให้กระแสอินพุตมีความผิดเพี้ยนและจะทำให้ค่าตัวประกอบกำลังมีค่าต่ำ ซึ่งจะส่งผลต่อ ประสิทธิภาพของระบบ

2.1 การจำแนกประเภทของวงจรเรียงกระแสสามเฟส

จากงานวิจัยของ Johann W. Kolar และ Thomas Friedli, Power Electronic System Laboratory (PES) [1-2] ได้ทำการจำแนกประเภทของวงจรเรียงกระแสสามเฟสออกเป็น 3 ชนิดดัง ภาพที่ 1 โดยแบ่งออกเป็น 1) วงจรเรียงกระแสชนิดเฉื่อยงาน (Passive System) จะใช้อุปกรณ์ จำพวกตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุในการลดทอนความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิก 2) วงจรเรียงกระแส ชนิดผสม (Hybrid System) จะใช้อุปกรณ์จำพวกตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุร่วมกับอุปกรณ์สวิตช์ และ 3) วงจรเรียงกระแสชนิดไวงาน (Active PFC System) จะใช้อุปกรณ์สวิตช์โดยอาศัยวิธีการ ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์สวิตช์



ภาพที่ 1 การแบ่งประเภทของวงจรเรียงกระแสสามเฟส

2.2 วงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดเฉื่อยงาน

การทำงานของวงจรเรียงกระแสชนิดเฉื่อยงานดังภาพที่ 2 นั้นจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นแบบเฉื่อย งานจำพวกตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุในการลดทอนความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิก ซึ่งจะมี คุณลักษณะดังนี้

- 2.2.1 ไม่มีอุปกรณ์สวิตช์
- 2.2.2 ทำงานในช่วงความถี่ต่ำ
- 2.2.3 ใช้ไดโอดในการเรียงกระแส
- 2.2.4 ใช้ตัวเก็บประจุด้านเอาต์พุต<mark>เป</mark>็นตัวช่วยลดการกระเพื่อมของแรงดัน
- 2.2.5 ไม่มีการควบคุมแรงดันไฟฟ้<mark>าก</mark>ระแสตรงด้านเอาต์พุต
- 2.2.6 ไม่มีการควบคุมความผิดเพี<mark>้ยน</mark>ของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับด้านอินพุต



ภาพที่ 2 ตัวอย่างวงจรชนิดเฉื่อยงาน: (a) DC Side Inductor, (b) AC Side Inductors

โดยทั่วไปแล้ววงจรชนิดเฉื่อยงานนั้นจะมีกระแสด้านอินพุตที่ผิดเพี้ยนและค่าตัวประ กำลังไฟฟ้าด้านอินพุตต่ำ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใส่ตัวกรองชนิดตัวเหนี่ยวนำเข้าไป ที่ฝั่ง AC หรือ DC ของวงจรเรียงกระแสแต่วิธีการนี้ก็จะทำให้อุปกรณ์มีขนาดใหญ่มากขึ้นและ ประสิทธิภาพต่ำ

2.3 วงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดผสม

การทำงานแบบวงจรเรียงกระแสชนิดผสมดังภาพที่ 3 ได้รับการพัฒนามาจากชนิดเฉื่อยงาน โดยการเพิ่มอุปกรณ์สวิตช์เข้าไป ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุต และควบคุมให้กระแสไฟฟ้ากระแสสลับด้านอินพุตให้มีความผิดเพี้ยนน้อยลง ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

2.3.1 ใช้อุปกรณ์ประเภทเฉื่อยงานที่มีความถี่ต่ำ

2.3.2 ใช้ไดโอดและอุปกรณ์สวิตช์ในการเรียงกระแส

2.3.3 มีการควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุต

2.3.4 มีการควบคุมความผิดเพี้ยนของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับด้านอินพุต





2.4 วงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดไวงาน

วงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดไว<mark>งาน นั้</mark>นจะอาศัยการควบคุมอุปกรณ์สวิตช์ในวงจรเป็นหลัก เพื่อที่จะควบคุมความผิดเพี้ยนของกระ<mark>แสไฟฟ้า</mark>กระแสสลับด้านอินพุต อีกทั้งยังสามารถควบคุม แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตได้อีกด้วย ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- 2.4.1 ใช้อุปกรณ์สวิตช์<mark>ในการควบคุมการทำงา</mark>น
- 2.4.2 สามารถทำงาน<mark>ที่ความถี่สูงได้ด</mark>ี
- 2.4.3 ขนาดของตัวเหนี่ยวนำด้านอินพุตมีขนาดเล็ก
- 2.4.4 มีการควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุต
- 2.4.5 มีการควบคุมความผิ<mark>ดเพี้ยนของกระ</mark>แสไฟฟ้ากระแสสลับด้านอินพุต
- 2.4.6 วงจรมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

วงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดไวงาน ที่นิยมใช้จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 1) แรงดันสองระดับ (Two-Level Voltage) ดังภาพที่ 4 และ 2) แรงดันสามระดับ (Three-Level Voltage) ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแรงดันสามระดับจะให้การกระเพื่อมของกระแสที่ต่ำกว่าแรงดันสอง ระดับและแรงดันที่ตกคร่อมอุปกรณ์สวิตช์น้อยกว่าเนื่องจากการกระเพื่อมของกระแสที่ต่ำกว่าก็ส่งผล ให้ตัวเหนี่ยวนำ (Boost Inductor) ที่อยู่ด้านฝั่งแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับมีขนาดที่เล็กลงและแรงดัน ตกคร่อมอุปกรณ์สวิตช์ที่น้อยกว่าทำให้การสูญเสียกำลังมีค่าลดลง ทำให้ขนาดของตัวกรองสัญญาณมี ขนาดเล็กลงและสามารถทำงานที่ความถี่สูงๆได้ เนื่องจากการที่สามารถทำงานในช่วงความถี่สูงได้ และให้ประสิทธิภาพที่ดีนั้นทำให้วงจรแรงดันสามระดับเหมาะกับการใช้งานในหลายๆแอพพลิเคชั่น อย่างไรก็ตามวงจรแรงดันสามระดับก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็คือมีการควบคุมการทำงานที่ซับซ้อนและต้อง ควบคุมให้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุทั้ง 2 ตัวมีแรงดันที่เท่ากัน



ภาพที่ 4 ตัวอย่างวงจรชนิดไวงาน: ป<mark>ระเ</mark>ภทแรงดันสองระดับชนิด Y-Switch Rectifier

วงจรแรงดันสามระดับที่ได้รับความนิยมคือวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบเวียนนา ซึ่งจะ ประกอบด้วยอุปกรณ์สวิตซ์ 3 ตัวและไดโอดดังภาพที่ 5 (a) วงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบเวียนนา ได้รับความน่าเชื่อถือค่อนข้างมากเนื่องจากให้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตที่สูง แต่เนื่องจาก เวลาทำงานในแต่ละเฟสนั้นไดโอดจะมีทำงาน 2 ตัวซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานภายในอุปกรณ์ จึง ได้มีการปรับปรุงโดยการลดจำนวนไดโอดลงและแทนที่ด้วยอุปกรณ์สวิตซ์ 2 ทิศทาง ดังภาพที่ 5 (b)



2.5 วงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบเวียนนา

วงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดเวียนนา [3] ดังภาพที่ 6 นั้นโครงสร้างจะประกอบไปด้วย ไดโอดเรียงกระแสทั้งหมด 6 ตัว (D1-D6) ต่อกันในลักษณะของไดโอดบริดจ์ (Bridge Diode Rectifier) และมีอุปกรณ์สวิตช์ที่ต่อในลักษณะสวิตช์สองทิศทาง (Bi-Directional Switch) ทั้งหมด 3 ชุด (Sa, Sb, Sc) ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมความผิดเพี้ยนของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับด้านอินพุตให้ ลดน้อยลงอีกทั้งยังควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตให้คงที่อีกด้วย



ภาพที่ 6 วงจรเ<mark>รียงกร</mark>ะแสสามเฟสชนิดเวียนนา

จากวงจรดังกล่าวสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังสมการที่ 1-3 [4-8] โดยที่ L คือ ตัว เหนี่ยวนำด้านอินพุต, Ia, Ib, Ic คือ กระแสในระบบไฟฟ้า3เฟส, VAM, VBM, VCM คือแรงดันขั้วของ แต่ละเฟสและ VMn คือ แรงดันที่ตกคร่อมระหว่างแรงดันที่จุด neutral ของ dc-link กับแรงดันที่จุด neutral ของแหล่งจ่ายสามเฟสและ Van, Vbn, Vcn คือแหล่งจากแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส ดังสมการที่ 4-6

$$V_{an} = L \frac{dI_{a}}{dt} + V_{AM} + V_{Mn}$$
(1)

$$V_{bn} = L \frac{dI_b}{dt} + V_{BM} + V_{Mn}$$
(2)

$$V_{cn} = L \frac{dI_c}{dt} + V_{CM} + V_{Mn}$$
(3)

$$V_{an} = V_{m} \cos(\omega t)$$
(4)

$$V_{bn} = V_m \cos(\boldsymbol{\omega} t-120^\circ)$$
(5)

$$V_{cn} = V_{m} \cos(\omega t + 120^{\circ})$$
(6)

โดยที่การทำงานของสวิตช์แต่ละชุดนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด 4 สถานะคือ สถานะที่ 1) เมื่อ สวิตช์ Sa มีสถานะเป็น OFF และกระแส Ia มีค่าเป็นบวกจะทำให้แรงดันที่จุด VAM มีค่าเป็น Vdc/2, สถานะที่ 2) เมื่อสวิตช์ Sa มีสถานะเป็น ON และกระแส Ia มีค่าเป็นบวกจะทำให้แรงดันที่จุด VAM มีค่าเป็น 0, สถานะที่ 3) เมื่อสวิตช์ Sa มีสถานะเป็น OFF และกระแส Ia มีค่าเป็นลบจะทำให้แรงดัน ที่จุด VAM มีค่าเป็น -Vdc/2 และสถานะที่ 4) เมื่อสวิตช์ Sa มีสถานะเป็น ON และกระแส Ia มีค่า เป็นลบจะทำให้แรงดันที่จุด VAM มีค่าเป็น 0 ดังภาพที่ 7 ซึ่งสามารถสรุปสถานการณ์สวิตช์ในดัง สมการที่ 7 และตารางที่ 2 ซึ่งในเฟส Vb และ Vc ก็จะมีการทำงานในลักษณะเดียวกัน



ภาพที่ 7 สถานการณ์ทำงานของวงจรเรียงกระแสแบบเวียนนา: (a) เมื่อ Sa มีสถานะ ON และIa> 0, (b) เมื่อ Sa มีสถานะ OFF และ Ia > 0, (c) เมื่อ Sa มีสถานะ ON และ Ia < 0, (d) เมื่อ Sa มีสถานะ OFF และ Ia < 0

ถ้าหากแรงดันอินพุตสามเฟสมีความสมดุลกันดังนั้นแรงดันระหว่างจุด output neutral กับจุด neutral ของแหล่งจ่ายคือ VMn ซึ่งคือ common mode voltage จะสามารถแสดงได้ดัง สมการที่ 8

$$V_{Mn} = -\frac{1}{3} (V_{AM} + V_{BM} + V_{CM})$$
(8)

เนื่องจากการควบคุมการทำงานของวงจรในระแบบไฟฟ้าสามเฟสนั้นมีความยุ่งยากในการ ควบคุม จึงทำการแปลงจากระบบไฟฟ้าสามเฟสให้อยู่ในรูปของ Rotating Frame (d-q Frame) ดังนั้นจัดรูปสมการที่ 1-3 ให้อยู่ในรูปของ matrix ดังแสดงในสมการที่ 9

$$\begin{bmatrix} V_{an} \\ V_{bn} \\ V_{cn} \end{bmatrix} = L \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} I_{a} \\ I_{b} \\ I_{c} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} V_{AM} \\ V_{BM} \\ V_{CM} \end{bmatrix}$$
(9)

แปลงสมการที่ 9 ให้อยู่ในรูปของ Rotating Frame โดยใช้สมการการแปลง Clark Transformation และ Park Transformation ดังแสดงในสมการที่ 10 และสมการในรูปของ Rotating Frame ดังแสดงในสมการที่ 11 และ 12 ดังนั้นสามารถจัดรูปสมการใหม่ได้ดังสมการที่ 13 และ 14

$$T_{abc-dq} = \begin{bmatrix} V_{d} \\ V_{q} \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \\ -\sin(\omega t) & -\sin(\omega t - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{a} \\ V_{b} \\ V_{c} \end{bmatrix}$$
(10)

$$T_{abc-dq} \begin{bmatrix} V_{an} \\ V_{bn} \\ V_{cn} \end{bmatrix} = L \frac{d}{dt} \frac{T_{abc-dq}}{T_{abc-dq}} \begin{bmatrix} I_{a} \\ I_{b} \\ I_{c} \end{bmatrix} + T_{abc-dq} \begin{bmatrix} V_{AM} \\ V_{BM} \\ V_{CM} \end{bmatrix}$$
(11)

$$\begin{bmatrix} V_{d} \\ V_{q} \end{bmatrix} = L \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} I_{d} \\ I_{q} \end{bmatrix} + \mathbf{\omega} L \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{d} \\ I_{q} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} V_{d_rectifier} \\ V_{q_rectifier} \end{bmatrix}$$
(12)

$$V_{d_{rectifier}} = V_{d} - L \frac{dI_{d}}{dt} + \mathbf{\omega} LI_{q}$$
(13)

$$V_{q_rectifier} = V_{q} - L \frac{dI_{q}}{dt} - \omega LI_{d}$$
(14)

จากสามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้าที่แสดงในภาพที่ 8 จะเห็นว่าค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้านั้นจะเกิด จากค่า active power หารด้วย apparent power หรือแสดงดังสมการที่ 15 ซึ่งถ้าหากต้องการ ปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้มีค่าเป็น 1 นั้นจะต้องควบคุมไม่ให้เกิด reactive power และ การเลื่อนเฟสกันระหว่างแรงดันกับกระแสเกิดขึ้นในระบบ



จากสมการของ active power และ reactive power ดังแสดงในสมการที่ 16 และ 17 ถ้าในระบบไฟฟ้าสามเฟสปกติที่รูปคลื่นสัญญาณแรงดันไซน์ไม่มีการผิดเพี้ยนจะทำให้ค่า Vq=0 ดังนั้น จึงต้องควบคุมค่ากระแส Iq ให้มีค่าเป็นศูนย์เพื่อที่จะทำการปรับปรุงให้ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้ามีค่า เป็น 1

$$P = V_d I_d + V_q I_q$$
(16)

$$Q = V_{d} I_{d} - V_{d} I_{d}$$
(17)

2.5.1 วิธีการควบคุมกระแส

ในการควบคุมแบบ Current Control [9-11] ดังแสดงในภาพที่ 9 จะทำการแปลง แรงดันไฟฟ้าในระบบสามเฟส Va, Vb, Vc และกระแสในระบบสามเฟส Ia, Ib, Ic เป็น Vd, Vq และ Id, Iq ที่อยู่ในรูปของ Rotating Frame (d-q Frame) โดยใช้สมการการแปลง Clark และ Park ดัง สมการที่ 10 ซึ่งกระแส Id จะอ้างอิงเป็นกระแสใน active power และกระแส Iq จะอ้างอิงเป็น กระแสใน reactive power โดยทำการควบคุมกระแส Iq ให้มีค่าเป็นศูนย์ (Iq*=0) โดยใช้ตัวควบคุม แบบ PI และมีการควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตโดยใช้ตัวควบคุมแบบ PI ซึ่งจะอ้างอิง เป็นกระแส Id* และควบคุมกระแส Id โดยใช้ตัวควบคุมแบบ PI ในส่วนนี้เรียกว่าลูปควบคุมกระแส อีกทั้งมีการควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ตกคร่อมที่ตัวเก็บประจุทั้งสองตัว Vcp และ Vcn โดย การใช้ตัวควบคุมแบบ PI ในส่วนนี้เรียกว่าลูปควบคุมแรงดัน



ภาพที่ 9 แผนภาพแสดงวิธีการควบคุ<mark>มการทำ</mark>งานของวงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดเวียนนา ด้วยวิธีควบคุมกระแส

2.5.2 วิธีการควบคุมกำลังไฟฟ้าทางตรง

ในการควบคุมกำลังไฟฟ้าทางตรง [31] ดังแสดงในภาพที่ 10 จะทำการแปลงแรงดันไฟฟ้า ในระบบสามเฟส Va, Vb, Vc และกระแสในระบบสามเฟส Ia, Ib, Ic ให้อยู่ในรูปของ Rotating Frame (d-q Frame) โดยใช้สมการการแปลง Clark และ Park ดังสมการที่ 10 และคำนวณค่า active power และ reactive power จากสมการที่ 16 และ 17 ซึ่งจะควบคุมค่า reactive power ให้มีค่าเป็นศูนย์เพื่อที่จะทำให้ค่าประกอบกำลังไฟฟ้ามีค่าเป็นหนึ่ง โดยใช้ตัวควบคุมแบบ PI ในส่วนนี้ เรียกว่าลูปควบคุมกำลังไฟฟ้า อีกทั้งมีการควบคุมแบบ PI ในส่วนนี้ สองตัว Vcp และ Vcn โดยการใช้ตัวควบคุมแบบ PI ในส่วนนี้เรียกว่าลูปควบคุมแรงดัน ซึ่งสามารถ เปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างวิธีการควบคุมกระแสและวิธีการควบคุมกำลังไฟฟ้าทางตรง ดังตารางที่



ภาพที่ 10 แผนภาพแสดงวิธีการควบคุมการทำงานของวงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดเวียนนา ด้วยวิธีควบคุมกำลังไฟฟ้าทางตรง



วิธีการ	ข้อดี	ข้อเสีย	
	- ใช้ความถี่การสวิตช์ที่คงที่	- มีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน	
	(ทำให้ง่ <mark>าย</mark> ต่อการออกแบบ	 ต้องการการคัปปลิ้งระหว่าง 	
	วงจรกร <mark>อ</mark> งด้านอินพุต)	ส่วนแอคทีฟและส่วนรีแอคทีฟ	
97-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	- สามา <mark>รถใ</mark> ช้งานร่วมกับ		
้าอนารควบคุมกระแส	เทคนิค <mark>กา</mark> รมอดูเลชั่นได้		
(Current Control)	หลายวิธี		
	- ใช้ตัว <mark>แป</mark> ลงสัญญาณ		
	อนาล <mark>็อกเป็น</mark> ดิจิตอลที่ราคา		
	ត្សក		
	- มีค <mark>วามยืดห</mark> ยุ่นสูง	- ต้องการตัวแปลงสัญญาณ	
	- มีขั้ <mark>นตอนก</mark> ารทำงานที่ง่าย	อนาล็อกเป็นดิจิตอลที่มี	
วิธีการควบคุมกำลังไฟฟ้าทางตรง	- มีก <mark>ารคัปปลิ้</mark> งกันของ	ความเร็วสูง	
(Direct Power Control)	กำลังไฟฟ้าแอคทีฟและ	- ความถี่ของการสวิตช์ไม่คงที่	
	กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ	- จำเป็นต้องใช้ตัวเหนี่ยวนำและ	
		ความถี่การสวิตช์ที่สูง	

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของวิธีการควบคุมกระแสและวิธีการควบคุมกำลังไฟฟ้า

ทางตรง [31]

วงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบไวงาน (Active Power Factor Correction) ซึ่งจะมีทั้งวงจร ชนิดแรงดันสองระดับ (Two Level Voltage Converter) [1] ดังภาพที่ 4 หรือวงจรแรงดันสาม ระดับ (Three Level Voltage Converter) [12] ดังภาพที่ 5(b) นั้นจะมีอุปกรณ์สวิตช์อยู่ภายใน วงจรซึ่งจะมีหน้าที่ในการควบคุมความผิดเพี้ยนของกระแสด้านอินพุต, ปรับปรุงค่าตัวประกอบ กำลังไฟฟ้าและควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตให้คงที่ ซึ่งการควบคุมการทำงานของ อุปกรณ์สวิตช์นั้นจะต้องอาศัยการปรับความกว้างของสัญญาณพัลส์ที่จะนำไปควบคุมอุปกรณ์สวิตช์ โดยวิธีการวิจัยมีดังต่อไปนี้

2.6 การมอดูเลชั่นแบบสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสองระดับ

สำหรับวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบเวียนนา นั้นสวิตช์ในแต่ละเฟสจะมีด้วยกัน 2 สถานะ คือ 1. เมื่อสวิตช์ในเฟสนั้นมีสถานะ ON จะทำให้เกิดแรงดันที่จุด VXM (x = A, B, C) มีค่าเป็น 0 2. เมื่อสวิตช์ในเฟสนั้นมีสถานะ OFF จะทำให้เกิดแรงดันที่จุด VXM มีค่าเป็น +Vdc/2 เมื่อ IXM มีค่า เป็นบวกและ VXM มีค่าเป็น -Vdc/2 เมื่อ IXM มีค่าเป็นลบ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สถานการณ์สวิตช์ของการมอดูเลชั่<mark>น</mark>แบบสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสองระดับสำหรับวงจร เรียงกระแสสามเฟสแบบเวียนนา

สถานะ	Phase A (VAM)		Phase B (VBM)		Phase C (VCM)	
สวิตช์	la > 0	la < 0	lb > 0	lb < 0	lc > 0	lc < 0
ON	0	0	0	0	0	0
OFF	$+\frac{V_{dc}}{2}$	$-\frac{V_{dc}}{2}$	$+\frac{V_{dc}}{2}$	$-\frac{V_{dc}}{2}$	$+\frac{V_{dc}}{2}$	$-\frac{V_{dc}}{2}$

2.6.1 การกำหนดเซกเตอร์และสถ<mark>านะของ</mark>เวกเตอร์

แบ่งการทำงานของสเปซเวกเตอร์ออกเป็นทั้งหมด 6 เซกเตอร์ ตามสถานะของ แรงดันไฟฟ้าสามเฟสดังภาพที่ 11



ภาพที่ 11 การกำหนดเซกเตอร์ของสเปซเวกเตอร์

ซึ่งจะมีสถานการณ์สวิตช์ของอุปกรณ์สวิตช์ทั้งสามเฟสทั้งหมด 8 สถานะ 000, 100, 110, 010, 011, 001, 101, 111 ดังภาพที่ 12 (a)-(h) ซึ่งจะประกอบไปด้วย active vector ทั้งหมด 6 vector คือ $\overrightarrow{V_1}$ - $\overrightarrow{V_6}$ และ zero vector ทั้งหมด 2 vector คือ $\overrightarrow{V_0}$, $\overrightarrow{V_7}$ ดังภาพที่ 13 และสามารถ สรุปสถานะการสวิตช์ทั้งหมดได้ดังตารางที่ 2















ภาพที่ 13 แผนภาพสาหรบการมอดูเลชนแบบสเปซเวกเตอรชนดแรงดนสองระดบ

สถ	สถานะการสวิตช์		ส		
S _a	S _b	S _c	เวกเตอร์	ขนาด	มุม
0	0	0	$\overrightarrow{V_0}$	0	0
1	1	1	$\overrightarrow{V_7}$	$\frac{2}{-}V_{dc}$	0
1	0	0	$\overrightarrow{V_1}$	$\frac{2}{3}V_{dc}$	0
1	1	0	$\overrightarrow{V_2}$	$\frac{2}{3}V_{dc}$	$\frac{\pi}{3}$
0	1	0	$\overline{V_3}$	$\frac{2}{3}V_{dc}$	$\frac{2\pi}{3}$
0	1	1	$\overline{V_4}$	$\frac{2}{3}V_{dc}$	π
0	0	1	$\overline{V_5}$	$\frac{2}{3}V_{dc}$	$\frac{4\pi}{3}$
1	0	1	$\overrightarrow{V_6}$	$\frac{2}{3}V_{dc}$	<u>5π</u> 3

ตารางที่ 3 สถานะการสวิตช์ของแต่ละเวกเตอร์ในสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสองระดับ

จากสมการความสัมพั<mark>นธ์ของระบบไฟฟ้าสามเ</mark>ฟสแบบสมดุลดังสมการที่ 18 - 20

$$V_{a} = V_{m} \sin(\omega t)$$
(18)

$$V_{\rm b} = V_{\rm m} \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \tag{19}$$

$$V_{c}=V_{m}\sin\left(\omega t+\frac{4\pi}{3}\right)$$
(20)

สามารถหาความสัมพันธ์ของเวกเตอร์อ้างอิงในสเปซเวกเตอร์ดังสมการที่ 21 และ สามารถหาขนาดและมุมของเวกเตอร์อ้างอิงได้ดังสมการที่ 22 และ 23

$$V_{ref} = V_{\alpha} + jV_{\beta} = \frac{2}{3} (V_{a} + aV_{b} + a^{2}V_{c}) ; :a = e^{j\frac{2\pi}{3}}$$
 (21)

$$|V_{\text{ref}}| = \sqrt{V_{\alpha}^2 + V_{\beta}^2}$$
(22)

19

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{V_{\alpha}}{V_{\beta}} \right)$$
(23)

จากสมการที่ 21 สามารถจัดรูปสมการได้ดังสมการที่ 24 – 26

$$V_{\alpha} + jV_{\beta} = \frac{2}{3} \left(V_{a} + e^{j\frac{2\pi}{3}} V_{b} + e^{-j\frac{2\pi}{3}} V_{c} \right)$$
(24)

$$V_{\alpha} + jV_{\beta} = \frac{2}{3} \left(V_{a} + \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) V_{b} + \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) V_{c} \right) + j\frac{2}{3} \left(\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) V_{b} - \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) V_{c} \right)$$
(25)

$$\begin{bmatrix} V_{\alpha} \\ V_{\beta} \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) \\ 0 & \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) & -\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{a} \\ V_{b} \\ V_{c} \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{a} \\ V_{b} \\ V_{c} \end{bmatrix}$$
(26)

ดังนั้นสามารถสรุปค่า Vα แล<mark>ะ Vβ ได้</mark>ดังสมการที่ 27 และ 28

$$V_{\alpha} = \frac{2}{3} \left(V_{a} - \frac{1}{2} V_{b} - \frac{1}{2} V_{c} \right)$$
(27)

$$V_{\beta} = \frac{2}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} V_{b} - \frac{\sqrt{3}}{2} V_{c} \right)$$
(28)

2.6.2 การคำนวณค่าเวลาดเวลล์ของสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสองระดับ

สามารถหาตำแหน่งของเวกเตอร์อ้างอิง V_{ref} ได้จาก 2 Active Vector และ 1 Zero Vector ซึ่งในตัวอย่างนี้จะสมมุติให้ V_{ref} อยู่ในเซกเตอร์ 1 (มุม 0 – π/3) โดยสามารถหา V_{ref} ได้จาก เวกเตอร์ V₀, V₁ และ V₂ ดังภาพที่ 14



ภาพที่ 14 การหาตำแหน่ง V_{ref} ในเซกเตอร์ 1

สามารถพิจารณาการหาเวลาดเวลล์ของเวกเตอร์ V_{ref}, V₀, V₁ และ V₂ ได้ดังสมการที่ 29 และ 30 โดยที่ T_c = 1/Switching Frequency

$$V_{ref} \cdot T_c = V_1 \cdot \frac{T_1}{T_c} + V_2 \cdot \frac{T_2}{T_c} + V_0 \cdot \frac{T_0}{T_c}$$
 (29)

$$T_{c} = T_{1} + T_{2} + T_{0}$$
(30)

และพิจารณาการหาตำแหน่งขอ<mark>งเ</mark>วกเตอร์ V_{ref}, V₀, V₁ และ V₂ได้ดังสมการที่ 31-34

$$V_{ref} = V_{ref} r^{j\theta}$$
 (31)

$$V_0 = 0$$
 (32)

$$V_1 = \frac{2}{3} V_{dc}$$
(33)

$$V_{2} = \frac{2}{3} V_{dc} e^{j\frac{\pi}{3}}$$
(34)

จัดรูปสมการใหม่จะไ<mark>ด้ดังสมการที่ 35</mark>

$$T_{c} \cdot V_{ref} \cdot \begin{bmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{bmatrix} = T_{1} \cdot \frac{2}{3} V_{DC} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + T_{2} \cdot \frac{2}{3} V_{DC} \cdot \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \end{bmatrix}$$
(35)

แยกส่วนที่เป็น Real Part กับ Imaginary Part ออกจากกันเพื่อความง่ายในการคำนวณ ค่าเวลาดเวลล์ ดังสมการที่ 36 และ 37

Real Part :
$$T_C V_{ref} \cos(\theta) = T_1 \cdot \frac{2}{3} V_{DC} + T_2 \cdot \frac{1}{3} V_{DC}$$
 (36)

Imaginary Part :
$$T_{C} \cdot V_{ref} \cdot \sin(\theta) = T_{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} V_{DC}$$
 (37)

ดังนั้นเราสามารถหาเวลาดเวลล์ของ T1 และ T2 ได้ดังสมการที่ 38 และ 39

$$T_{1} = T_{c} \cdot \frac{\sqrt{3} \cdot V_{ref}}{V_{DC}} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} \cdot \theta\right) = T_{c} \cdot a \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} \cdot \theta\right)$$
(38)

$$T_{2} = T_{c} \cdot \frac{\sqrt{3} \cdot V_{ref}}{V_{DC}} \cdot \sin(\theta) = T_{c} \cdot a \cdot \sin(\theta)$$
(39)

ดังนั้นค่าเวลาดเวลล์ของแต่ละเซกเตอร์สามารถหาได้ดังสมการที่ 40-42 โดยที่ n คือ เซกเตอร์ (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6) และสามารถสรุปค่าเวลาดเวลล์ของแต่ละเซกเตอร์ได้ดังตารางที่ 3

$$T_0 = T_c - T_1 - T_2$$
(40)

$$T_{1} = T_{c} \cdot a \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} \cdot \theta + \frac{n \cdot 1}{3} \cdot \pi\right)$$
(41)

$$T_2 = T_c \cdot \mathbf{a} \cdot \sin\left(\theta - \frac{n-1}{3} \cdot \pi\right)$$
(42)

ตารางที่ 4 สรุปการคำนวณค่าเวลาดเวลล์ของการหาเวกเตอร์อ้างอิง V_{ref} ในแต่ละเซกเตอร์

Sector	Dwell Times		
	T ₁	T ₂	T ₀
1	$T_{c} \cdot a \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} \cdot \theta\right)$	T _c ·a·sin(θ)	T _C - T ₁ - T ₂
2	$T_c \cdot a \cdot sin\left(\frac{2\pi}{3} \cdot \theta\right)$	$T_{c} \cdot a \cdot sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)$	T _C - T ₁ - T ₂
3	T _c ·a·sin(π - θ)	$T_{c}a \sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right)$	T _C - T ₁ - T ₂
4	$T_{c} \cdot a \cdot sin\left(\frac{4\pi}{3} - \theta\right)$	$T_c \cdot a \cdot sin(\theta - \pi)$	T _C - T ₁ - T ₂
5	$T_{c} \cdot a \cdot sin\left(\frac{5\pi}{3} \cdot \theta\right)$	$T_{c} \cdot a \cdot sin\left(\theta - \frac{4\pi}{3}\right)$	T _C - T ₁ - T ₂
6	T _c ·a·sin(2π - θ)	$T_{c} \cdot a \cdot sin\left(\theta - \frac{5\pi}{3}\right)$	T _C - T ₁ - T ₂

2.6.3 การกำหนดลำดับการสวิตช์ของสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสองระดับ

ในแต่ละเซกเตอร์จะประกอบไปด้วย 7 ลำดับการสวิตช์ดังภาพที่ 15 โดยที่จุดเริ่มและจบ คือ Zero Vector อย่างเช่นในเซกเตอร์ 1 จะมีลำดับการสวิตช์คือ 000-100-110-111-110-100-000 ดังนั้นจะได้เวลาสวิตช์ของเซกเตอร์ 1 แสดงดังสมการที่ 43 และสามารถสรุปลำดับการสวิตช์ของแต่ ละเซกเตอร์ได้ดังตารางที่ 4


ตารางที่ 5 สรุปลำดับสวิตช์ในแต่ละเซกเต<mark>อร์ของ</mark>สเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสองระดับ

Sector	Switching Sequence						
1	$\overrightarrow{V_0}$	$\overrightarrow{V_1}$	$\overrightarrow{V_2}$	$\overrightarrow{V_0}$	$\overrightarrow{V_2}$	$\overrightarrow{V_1}$	$\overrightarrow{V_0}$
	000	100	110	111	110	100	000
2	$\overrightarrow{V_0}$	$\overrightarrow{V_3}$	$\overrightarrow{V_2}$	V ₀	$\overrightarrow{V_2}$	$\overrightarrow{V_3}$	$\overrightarrow{V_0}$
2	000	010	110	111	110	010	000
3	$\overrightarrow{V_0}$	$\overrightarrow{V_3}$	$\overrightarrow{V_4}$	V ₀	$\overrightarrow{V_4}$	$\overrightarrow{V_3}$	$\overrightarrow{V_0}$
	000	010	011	111	011	010	000
4	$\overrightarrow{V_0}$	$\overrightarrow{V_5}$	$\overrightarrow{V_4}$	$\overrightarrow{V_0}$	$\overrightarrow{V_4}$	$\overrightarrow{V_5}$	$\overrightarrow{V_0}$
4	000	001	011	111	011	001	000
Б		V ₅	$\overrightarrow{V_6}$		$\overrightarrow{V_6}$	$\overline{V_5}$	$\overrightarrow{V_0}$
5	000	001	101	111	101	001	000
, 21	$\overrightarrow{V_0}$	$\overrightarrow{V_1}$	$\overrightarrow{V_6}$	$\overrightarrow{V_0}$	$\overrightarrow{V_6}$	$\overrightarrow{V_1}$	$\overrightarrow{V_0}$
0	000	100	101	111	101	100	000

2.7 การมอดูเลชั่นแบบสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสามระดับ

สำหรับวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบเวียนนา ซึ่งเป็นวงจรเรียงกระแสสามเฟสประเภทแรงดัน สามระดับดังภาพที่ 16 ดังนั้นวิธีการมอดูเลชั่น ที่ใช้ก็จะมีความซับซ้อนมากกว่าชนิดที่เป็นแรงดันสอง ระดับ



ภาพที่ 16 แผนภาพสเปซเวกเตอ<mark>ร์ส</mark>ำหรับสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสามระดับ

2.7.1 การกำหนดเซกเตอร์และพื้<mark>นที่</mark>ย่อย

การมอดูเลชั่นแบบสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสามระดับนั้นจะใช้วิธีการแบ่งการทำงาน ออกเป็น 6 เซกเตอร์ เช่นเดียวกับแบบสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสองระดับ แต่เนื่องจากจำนวนลำดับ การสวิตช์ที่มีมากกว่าจึงทำให้ในแต่ละเซกเตอร์นั้นจะแบ่งเป็น 4 พื้นที่ย่อย [13-14] ดังภาพที่ 17 ซึ่ง การที่จะบอกได้ว่าเวกเตอร์อ้างอิง V_{ref} นั้นอยู่พื้นที่ย่อยไหนนั้นจะใช้ขนาดของ m₁ และ m₂ ในการ แบ่งแต่ละพื้นที่ย่อย ดังสมการที่ 44 และ 45



ภาพที่ 17 แผนภาพพื้นที่ย่อยทั้ง 4 ในเซกเตอร์ที่ 1

$$m_{1} = m_{n} \left(\cos(\theta) - \sin\left(\frac{\theta}{\sqrt{2}}\right) \right)$$

$$m_{2} = 2m_{n} \sin\left(\frac{\theta}{\sqrt{2}}\right)$$
(44)
(45)

$$\therefore m_n = \sqrt{3}m_a, \ m_a = \frac{\sqrt{3}V_{ref}}{V_{dc}}$$

23

โดยมีเงื่อนไขการแบ่งพื้นที่ย่อยทั้ง 4 ดังนี้

- 1. ถ้า m₁, m₂ และ (m₁+m₂) ≤1 จะได้ว่า V_{ref} อยู่พื้นที่ย่อย 1
- 2. ถ้า m₁ > 1 จะได้ว่า V_{ref} อยู่พื้นที่ย่อย 2
- 3. ถ้า m₁ ≤ 1, m₂ ≤ 1 (m₁+m₂) > 1 จะได้ว่า V_{ref} อยู่พื้นที่ย่อย 3
- 4. ถ้า m₂ > 1 จะได้ว่า V_{ref} อยู่พื้นที่ย่อย 4

2.7.2 การคำนวณค่าเวลาดเวลล์ของสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสามระดับ

การคำนวณค่าเวลาดเวลล์นั้นสามารถคำนวณได้เช่นเดียวกับวิธีของสเปซเวกเตอร์ชนิด แรงดันสองระดับ เพียงแต่ว่าต้องคำนึงถึงพื้นที่ย่อยที่เวกเตอร์อ้างอิง V_{ref} นั้นตกอยู่ ตัวอย่างดังภาพที่ 18 V_{ref} ตกอยู่พื้นที่ย่อย 3 ดังนั้น โดยที่การหา V_{ref} นั้นสามารถหาได้จากเวกเตอร์ V₁, V₃ และ V₄ โดย แสดงความสัมพันธ์การหา V_{ref} ในพื้นที่ย่อย 3 ได้ดังสมการที่ 46



ภาพที่ 18 แผนภาพ V_{ref} ขณะอยู่ในพื้นที่ย่อย 3 ภายในเซกเตอร์ 1 ของสเป<mark>ซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสามระดับ</mark>

$$\overline{V_{\text{ref}}}T_{\text{c}} = \overline{V_1}T_a + \overline{V_3}T_b + \overline{V_4}T_c$$
(46)

 $\therefore \overrightarrow{V_{1}} = \frac{1}{3} V_{dc}, \ \overrightarrow{V_{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} V_{dc} e^{j\frac{\pi}{6}}, \ \overrightarrow{V_{4}} = \frac{1}{3} V_{dc} e^{j\frac{\pi}{3}}$

แทนค่าของเวกเตอร์ V1, V3, V4 ลงในสมการที่ 46 จะได้ดังสมการที่ 47

$$\frac{V_{\text{ref}}}{V_{\text{dc}}}(\cos(\theta) + \sin(\theta))T_{\text{c}} = \frac{1}{3}T_{1} + \frac{\sqrt{3}}{3}\left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + j\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right)T_{2} + \frac{1}{3}\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + j\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)T_{3}$$

$$(47)$$

แยกส่วนที่เป็น Real Part กับ Imaginary Part ออกจากกันเพื่อความง่ายในการคำนวณ ค่าเวลาดเวลล์ ดังสมการที่ 48 และ 49 และตามความสัมพันธ์ดังสมการที่ 50 จะได้ค่าเวลาดเวลล์ ของแต่ละพื้นที่ย่อยในแต่ละเซกเตอร์ ตามตารางที่ 5

$$\frac{V_{\text{ref}}}{V_{\text{dc}}}\cos(\theta)T_{\text{c}} = \frac{1}{3}T_{1} + \frac{\sqrt{3}}{3}\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)T_{2} + \frac{1}{3}\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)T_{3}$$
(48)

$$\frac{V_{\text{ref}}}{V_{\text{dc}}}\sin(\theta)T_{\text{c}} = \frac{\sqrt{3}}{3}\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)T_{2} + \frac{1}{3}\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)T_{3}$$
(49)

$$\Gamma_{c} = T_{1} + T_{2} + T_{3}$$
(50)

ตารางที่ 6 สรุปค่าเวลาดเวลล์ของทุกเซกเต<mark>อร์แ</mark>ละทุกพื้นที่ย่อในสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสามระดับ

Sector	Region 1	Region 2	Region 3	Region 4
	$T_1 = aT_c \sin\left(\frac{\pi}{3} - \theta\right)$	$T_1 = T_c \left[1 + a \sin \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) \right]$	$T_{1} = \frac{T_{c}}{2} [1 - 2a \sin(\theta)]$	$T_1 = \frac{T_c}{2} [2a \sin(\theta) - 1]$
1	$T_{2} = \frac{T_{c}}{2} \left[1 - 2a \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) \right]$	T ₂ =-aT _c sin(θ)	$T_2 = \frac{T_c}{2} \left[2a \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) + 2 \right]$	$T_2 = aT_c \sin\left(\frac{\pi}{3} \cdot \theta\right)$
	$T_3 = aT_c \sin(\theta)$	$T_3 = -\frac{T_c}{2} \left[2a \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) - 1 \right]$	$T_3 = \frac{T_c}{2} \left[1 + 2a \sin \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) \right]$	$T_3 = T_c \left[1 - a \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) \right]$
	$T_1 = aT_c \sin\left(\frac{\pi}{3} \cdot \theta\right)$	$T_1 = \frac{T_c}{2} \left[2a \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) - 1 \right]$	$T_1 = \frac{T_c}{2} \left[1-2a \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) \right]$	$T_1 = T_c [1 - a \sin(\theta)]$
2	$T_{2} = \frac{T_{c}}{2} \left[1 - 2a \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) \right]$	$T_2 = -aT_c \sin\left(\frac{\pi}{3} - \theta\right)$	$T_{2} = \frac{T_{c}}{2} [2a \sin(\theta) - 1]$	$T_2 = aT_c \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)$
	$T_3 = aT_c \sin(\theta)$	$T_3=aT_c[1-sin(\theta)]$	$T_3 = \frac{T_c}{2} \left[2a \sin\left(\frac{\pi}{3} \cdot \theta\right) + 1 \right]$	$T_3 = -\frac{T_c}{2} \left[2a \sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) - 1 \right]$
	$T_1 = aT_c sin(\theta)$	$T_1 = T_c \left[1 - a \sin \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) \right]$	$T_1 = \frac{T_c}{2} \left[2a \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) + 1 \right]$	$T_1 = \frac{T_c}{2} [1 - a \sin(\theta)]$
3	$T_{2} = \frac{T_{c}}{2} \left[1 - 2a \sin \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) \right]$	$T_2 = -aT_c \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)$	$T_2 = -\frac{T_c}{2} \left[1 + 2a \sin \left(\frac{\pi}{3} - \theta \right) \right]$	$T_2 = aT_c \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)$
	$T_3 = -aT_c \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)$	$T_3 = \frac{T_c}{2} [2a \sin(\theta) - 1]$	$T_{3}=\frac{T_{c}}{2}[1-2a\sin(\theta)]$	$T_{3}=\frac{T_{c}}{2}\left[2a\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)-1\right]$
	$T_1 = -aT_c \sin(\theta)$	$T_1 = \frac{T_c}{2} \left[2a \sin \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) - 1 \right]$	$T_1 = \frac{T_c}{2} \left[2a \sin\left(\frac{\pi}{3} \cdot \theta\right) \cdot 1 \right]$	$T_1 = \frac{T_c}{2} \left[1 + 2a \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) \right]$
4	$T_{2} = \frac{T_{c}}{2} \left[1 + 2a \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) \right]$	$T_2 = aT_c \sin(\theta)$	$T_2 = -\frac{T_c}{2} \left[1 + 2a \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) \right]$	$T_2=aT_c sin(\theta)$
	$T_3 = aT_c \sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)$	$T_3 = aT_c \left[1 + a \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) \right]$	$T_3 = \frac{T_c}{2} [1 + 2a \sin(\theta)]$	$T_3=T_c\left[1+a\sin\left(\frac{\pi}{3}-\theta\right)\right]$
	$T_1 = aT_c \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)$	$T_1=T_c[1+asin(\theta)]$	$T_1 = -\frac{T_c}{2} \left[2a \sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) + 1 \right]$	$T_1 = \frac{T_c}{2} \left[2a \sin\left(\frac{\pi}{3} \cdot \theta\right) \cdot 1 \right]$
5	$T_{2} = \frac{T_{c}}{2} [1 + 2a \sin(\theta)]$	$T_2 = aT_c \sin\left(\frac{\pi}{3} \cdot \theta\right)$	$T_{2}=-\frac{T_{c}}{2}[2a\sin(\theta)+1]$	$T_2 = -aT_c \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)$
	$T_3 = aT_c \sin\left(\frac{\pi}{3} \cdot \theta\right)$	$T_3 = -\frac{T_c}{2} \left[2a \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) + 1 \right]$	$T_3 = \frac{T_c}{2} \left[2a \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) + 1 \right]$	$T_3=T_c[1+asin(\theta)]$
	$T_1 = aT_c \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)$	$T_1 = -T_c [1 + 2asin(\theta)]$	$T_1 = \frac{T_c}{2} [2a \sin(\theta) + 1]$	$T_1=T_c\left[1+a\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)\right]$
6	$T_{2} = \frac{T_{c}}{2} \left[1 + 2a \sin \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) \right]$	$T_2 = aT_c \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)$	$T_2 = \frac{T_c}{2} \left[1-2a \sin \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) \right]$	$T_2 = -aT_c \sin(\theta)$
	$T_3 = -aT_c \sin(\theta)$	$T_3 = \frac{T_c}{2} \left[a \sin \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) + 1 \right]$	$T_3 = \frac{T_c}{2} \left[2a \sin\left(\frac{\pi}{3} \cdot \theta\right) \cdot 1 \right]$	$T_3 = -\frac{T_c}{2} \left[2a \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) - 1 \right]$

2.8 การปรับศูนย์ของสเปซเวกเตอร์

จากวิธีการมอดูเลชั่นแบบสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสามระดับของวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ เวียนนา ที่เป็นวงจรประเภทแรงดันสามระดับนั้นจะเห็นว่าวงจรประเภทแรงดันสามระดับนั้นจะมี จำนวนลำดับการสวิตช์ทั้งหมด 27 ลำดับ ซึ่งแตกต่างจากวงจรประเภทแรงดันสองระดับที่มีเพียง 8 ลำดับเท่านั้น จากจำนวนลำดับการสวิตช์ที่มากขึ้นนั้นจะส่งผลให้การคำนวณหาค่าเวลาดเวลล์ของสเป ซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสามระดับนั้นมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าแบบสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดัน สองระดับ ดังนั้นวิธีการมอดูเลชั่นแบบการปรับศูนย์ของสเปซเวกเตอร์นั้นจะช่วยให้การคำนวณหาค่า เวลาดเวลล์ของวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบเวียนนานั้นทำได้ง่ายขึ้น โดยจะใช้วิธีการเปลี่ยนจุดศูนย์ หรือ zero vector ให้ไปอยู่ในตำแหน่งของเวกเตอร์อื่นที่ต้องการและใช้การคำนวณหาค่าเวลาดเวลล์ แบบสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสองระดับPWM แทน

2.8.1 การเปลี่ยนจุดศูนย์ของสเปซเวกเตอร์

วิธีการนี้จะเป็นการเปลี่ยนจุดเริ่มต้น (V₀) ของสเปซเวกเตอร์สามระดับ [15-16] ดังภาพ ที่ 19 (a) ซึ่งประกอบไปด้วย 19 เวกเตอร์แรงดัน แบ่งเป็นเวกเตอร์ศูนย์หรือ zero vector (V₀) มี ขนาดเท่ากับศูนย์, เวกเตอร์ขนาดเล็กหรือ small vectors (V₁, V₂, V₃, V₄, V₅, V₆) ซึ่งมีขนาดเท่ากับ Vdc/3, เวกเตอร์ขนาดกลางหรือ medium vectors (V₈, V₁₀, V₁₂, V₁₄, V₁₆, V₁₈) ซึ่งมีขนาดเท่ากับ v3Vdc/3 และเวกเตอร์ขนาดใหญ่หรือ large vectors (V₇, V₉, V₁₁, V₁₃, V₁₅, V₁₇) ซึ่งมีขนาดเท่ากับ 2Vdc/3 ไปยังเวกเตอร์ขนาดเล็ก V₁, V₂, V₃, V₄, V₅, V₆ ซึ่งจะทำให้สเปซเวกเตอร์รอบ ๆ จุดศูนย์นั้น มีรูปร่างคล้ายกับสเปซเวกเตอร์สองระดับ ดังภาพที่ 19 (b) จะสามารถหาเวกเตอร์อ้างอิง V_{ref} ได้จาก สมการที่ 51 และ 52



ภาพที่ 19 แผนภาพการเปลี่ยนจุดศูนย์ของสเปซเวกเตอร์สามระดับไปเป็นสเปซเวกเตอร์สองระดับ

$$(V_{x} - V_{n})T_{x} + (V_{y} - V_{n})T_{y} + (V_{z} - V_{n})T_{z} = (V_{ref} - V_{n})T_{s}$$
(51)

(52)

$$T_x + T_y + T_z = T_s$$

โดยที่ n (1, 2, 3, 4, 5, 6) คือ ขนาดของเวกเตอร์ในตำแหน่งที่เลื่อนจุดศูนย์ไป โดย แสดงดังตารางที่ 6 เมื่อเลื่อนจุดศูนย์ไปยังตำแหน่งเวกเตอร์ขนาดเล็กต่าง ๆ แล้วจะทำให้สเปซเวกเต อร์ชนิดแรงดันสามระดับนั้นแบ่งออกเป็นสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสองระดับทั้งหมด 6 ส่วนดังภาพที่ 20

Sector	ตำแหน่งของการ <mark>เป</mark> ลี่ยนจุดศูนย์	ขนาดของ V _n
1	V ₁	$\frac{V_{dc}}{3}$
2	V ₂	$\frac{V_{dc}}{6}$
3	V ₃	$-\frac{V_{dc}}{6}$
4	V ₄	$-\frac{V_{dc}}{3}$
5	V ₅	$-\frac{V_{dc}}{6}$
6	V ₆	$\frac{V_{dc}}{6}$

ตารางที่ 7 ตำแหน่งของการเปลี่ยนจุดศูนย์ข<mark>อง</mark>แต่งละเซกเตอร์และขนาด



ภาพที่ 20 แผนภาพแสดงการแบ่งสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสามระดับออกเป็นสเปซเวกเตอร์ชนิด แรงดันสองระดับทั้งหมด 6 ส่วน

2.8.2 การคำนวณเวลาดเวลล์ของการปรับศูนย์ของสเปซเวกเตอร์

การคำนวณค่าเวลาดเวลล์ [17] ของการมอดูเลชั่นแบบการปรับศูนย์ของสเปซเวกเตอร์ นั้นจะอ้างอิงโดยใช้วิธีของสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสองระดับดังภาพที่ 21 โดยที่ให้เวกเตอร์อ้างอิง V_{ref} นั้นอยู่ที่เซกเตอร์ 1 ซึ่งสามารถหา V_{ref} ได้จากเวกเตอร์ใกล้เคียงคือ V₀, V₇, V_x, V_y



ภาพที่ 21 แผนภาพการหาเวกเต<mark>อร์อ้าง</mark>อิง V_{ref} ในการปรับศูนย์ของสเปซเวกเตอร์

โดยที่จะมีลำดับการสวิตช์เป็น $\overrightarrow{V_0} - \overrightarrow{V_1} - \overrightarrow{V_2} - \overrightarrow{V_7} - \overrightarrow{V_2} - \overrightarrow{V_2} - \overrightarrow{V_1} - \overrightarrow{V_0}$ หรือ 000-100-110-111-111-110-100-000 ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 22



ภาพที่ 22 ลำดับการสวิตช์ในเซกเตอร์ 1

จะได้ความสัมพันธ์ดังสมการที่ 53

$$\int_{0}^{\frac{T_{s}}{2}} \overline{V_{ref}} dt = \int_{0}^{\frac{T_{0}}{4}} \overline{V_{0}} dt + \int_{\frac{T_{0}}{4}}^{\frac{T_{0}}{4} + \frac{T_{x}}{2}} \overline{V_{x}} dt + \int_{\frac{T_{0}}{4} + \frac{T_{x}}{2} + \frac{T_{y}}{2}} \overline{V_{y}} dt + \int_{\frac{T_{0}}{4} + \frac{T_{x}}{2} + \frac{T_{y}}{2}}^{\frac{T_{s}}{2}} \overline{V_{7}} dt$$
(53)

เนื่องจาก $\overrightarrow{V_0}$ และ $\overrightarrow{V_7}$ เป็น zero vector ซึ่งมีขนาดเป็นศูนย์และจากสมการที่ 29 และ 30 ดังนั้นจะได้ความสัมพันธ์ดังสมการที่ 54

$$\overrightarrow{V_{ref}} \cdot \frac{T_s}{2} = \overrightarrow{V_x} \cdot \frac{T_x}{2} + \overrightarrow{V_y} \cdot \frac{T_y}{2}$$
(54)

จากสมการที่ 21 สามารถเขีย<mark>นให้อยู</mark>่ในรูปสมการ Matrix ได้ดังสมการที่ 55

$$\begin{bmatrix} V_{\alpha} \\ V_{\beta} \end{bmatrix} \frac{T_{s}}{2} = \frac{V_{dc}}{3} \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{(k-1)\pi}{3}\right) & \cos\left(\frac{k\pi}{3}\right) \\ \sin\left(\frac{(k-1)\pi}{3}\right) & \sin\left(\frac{k\pi}{3}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{T_{x}}{2} \\ \frac{T_{y}}{2} \end{bmatrix}$$
(55)

จัดรูปสมการใหม่ได้ด<mark>ังสมการที่ 56</mark>

$$\begin{bmatrix} \frac{T_{x}}{2} \\ \frac{T_{y}}{2} \end{bmatrix} = \frac{\sqrt{3}T_{s}}{V_{dc}} \begin{bmatrix} \sin\left(\frac{k\pi}{3}\right) & -\cos\left(\frac{k\pi}{3}\right) \\ -\sin\left(\frac{(k-1)\pi}{3}\right) & \cos\left(\frac{(k-1)\pi}{3}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{\alpha} \\ V_{\beta} \end{bmatrix}$$
(56)

ดังนั้นสามารถหาค่าเวลาดเวลล์ T_x, T_y, T_z ได้จากสมการที่ 57-59

$$\frac{T_{x}}{2} = \frac{\sqrt{3}T_{s}}{V_{dc}} \left[V_{\alpha} \cdot \sin\left(\frac{k\pi}{3}\right) - V_{\beta} \cdot \cos\left(\frac{k\pi}{3}\right) \right]$$
(57)
$$T_{c} = \sqrt{3}T \left[\int_{0}^{\infty} \left((k-1)\pi \right) - \left((k-1)\pi \right) \right]$$

$$\frac{T_{\gamma}}{2} = \frac{\sqrt{3}T_{s}}{V_{dc}} \left[-V_{\alpha} \cdot \sin\left(\frac{(k-1)\pi}{3}\right) + V_{\beta} \cdot \cos\left(\frac{(k-1)\pi}{3}\right) \right]$$
(58)

$$T_z = T_s - T_x - T_y$$
(59)

เมื่อ k (1, 2, 3, 4, 5, 6) คือเซกเตอร์ย่อยของสเปซเวกเตอร์ชนิดแรงดันสองระดับที่เกิด จากการเปลี่ยนจุดศูนย์ เมื่อแทนค่า k ลงในสมการที่ 57-59 จะสามารถสรุปการหาค่าเวลาดเวลล์ของ แต่ละเซกเตอร์ย่อย [18-19] ได้ดังตารางที่ 8

Sub Sector (k)	T _x	T _y	Tz
1	$(3V_{\alpha} - \sqrt{3}V_{\beta})\frac{T_s}{V_{dc}}$	$(2\sqrt{3}V_{\beta})\frac{T_{s}}{V_{dc}}$	$T_s - T_x - T_y$
2	$(3V_{\alpha} + \sqrt{3}V_{\beta})\frac{T_{s}}{V_{dc}}$	$(-3V_{\alpha} + \sqrt{3}V_{\beta})\frac{T_{s}}{V_{dc}}$	$T_s - T_x - T_y$
3	$(2\sqrt{3}V_{\beta})\frac{T_{s}}{V_{dc}}$	$(-3V_{\alpha} - \sqrt{3}V_{\beta})\frac{T_{s}}{V_{dc}}$	$T_s - T_x - T_y$
4	$(-3V_{\alpha} + \sqrt{3}V_{\beta}) \frac{T_{s}}{V_{dc}}$	$(-2\sqrt{3}V_{\beta})\frac{T_{s}}{V_{dc}}$	$T_s - T_x - T_y$
5	$(-3V_{\alpha} - \sqrt{3}V_{\beta}) \frac{T_{s}}{V_{dc}}$	$(3V_{\alpha} - \sqrt{3}V_{\beta})\frac{T_{s}}{V_{dc}}$	$T_s - T_x - T_y$
6	$(2\sqrt{3}V_{\beta})\frac{T_{s}}{V_{dc}}$	$(3V_{\alpha} + \sqrt{3}V_{\beta})\frac{T_{s}}{V_{dc}}$	$T_s - T_x - T_y$

ตารางที่ 8 สรุปการหาค่าเวลาดเวลล์ของแต่ล<mark>ะ</mark>เซกเตอร์ย่อยในการปรับศูนย์ของสเปซเวกเตอร์

2.8.3 การกำหนดลำดับการสวิตช์ของการปรับศูนย์ของสเปซเวกเตอร์

การกำหนดลำดับกา<mark>รสวิตช์ในสเปซเวกเตอร์ [</mark>20-22] แบบการปรับศูนย์ของสเปซเวก เตอร์นั้นจะใช้วิธีการสมมาตรของเวกเตอร์ ลำดับการสวิตช์ของเซกเตอร์ย่อย 1 ในเซกเตอร์ 1 คือ V₁₊ - V₈ – V₇ – V₁₋ - V₁₋ - V₇ – V₈ – V₁₊ ดังภาพที่ 23



ภาพที่ 23 ลำดับการสวิตช์ของเซกเตอร์ 1 เซกเตอร์ย่อย 1

กำหนดเงื่อนไขการมอดูเลชั่นจากทิศทางของกระแสด้านอินพุตอย่างเช่นในเซกเตอร์ 1 กระแสในเฟส A จะมีค่าเป็นบวกดังนั้นจะมอดูเลชั่นกับสัญญาณสามเหลี่ยมที่มีค่าเป็นบวก และ กระแสในเฟส B และเฟส C จะมีค่าเป็นลบดังนั้นจะมอดูเลชั่นกับสัญญาณสามเหลี่ยมที่มีค่าเป็นลบดัง ภาพที่ 24



2.9 การปรับความกว้างของพัลส์เชิงคลื่นพาห์แบบเลื่อนเฟส

การปรับความกว้างของพัลส์เชิงคลื่นพาห์แบบเลื่อนเฟส (Carrier-Based Phase-Shift PWM) [27] เป็นวิธีการมอดูเลชั่นวิธีหนึ่ง โดยที่จะใช้สัญญาณอ้างอิง (Reference Signal) เปรียบเทียบกับสัญญาณสามเหลี่ยม (Carrier Signal) ซึ่งจะมีความถี่และขนาดที่เท่ากันแต่จะต่างกัน ที่สัญญาณสามเหลี่ยมที่ใช้เปรียบเทียบนั้นจะมีการเลื่อนเฟสกันอยู่ดังภาพที่ 25

ในการใช้งานการปรับความกว้างของพัลส์โดยใช้สัญญาณสามเหลี่ยมแบบเลื่อนเฟส นั้น จะต้องดูว่าจะนำไปใช้งานกับวงจรคอนเวอร์เตอร์ประเภทแรงดันกี่ระดับ เพราะจะส่งผลต่อสัญญาณ สามเหลี่ยมและมุมเฟสที่จะนำไปเปรียบเทียบกับสัญญาณอ้างอิง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังสมการที่ 60 และ 61

$$\theta = \frac{360^{\circ}}{m-1} \tag{61}$$



ภาพที่ 25 ตัวอย่างการปรับ<mark>ความกว้า</mark>งของพัลส์เชิงคลื่นพาห์แบบเลื่อนเฟส

2.10 การปรับความกว้างของพั<mark>ลส์เชิงคลื่นพาห์แบบเลื่อ</mark>นระดับ

การปรับความกว้างของพัลส์เชิงคลื่นพาห์แบบเลื่อนระดับ (Carrier-Based Level-Shift PWM) [27] เป็นวิธีการมอดูเลชั่นวิธีหนึ่งที่คล้ายกับการปรับความกว้างของพัลส์โดยใช้สัญญาณสามเหลี่ยม แบบเลื่อนเฟส โดยที่จะใช้สัญญาณอ้างอิง (Reference Signal) เปรียบเทียบกับสัญญาณสามเหลี่ยม (Carrier Signal) ซึ่งจะมีความถี่, ความกว้างและมุมเฟสเท่ากัน ซึ่งจำนวนของสัญญาณสามเหลี่ยมนั้น จะขึ้นอยู่กับระดับแรงดันของวงจรที่ใช้งานดังสมการที่ 60 และจะมีสัญญาณสามเหลี่ยมที่เลื่อนไปตาม แกนแนวตั้งดังภาพที่ 26 สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติได้ดังตารางที่ 9





ภาพที่ 26 ตัวอย่างการปรับคว<mark>ามกว้</mark>างของพัลส์เชิงคลื่นพาห์แบบเลื่อนระดับ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคุณสมบัติของการ<mark>ปรับคว</mark>ามกว้างของพัลส์เชิงคลื่นพาห์แบบเลื่อนเฟสและ แบบเลื่อนระดับ [27]

	Carrier-Based Phase-Shift	Carrier-Based Level-Shift	
1121039014190	PWM	PWM	
ความถี่ในการสวิตช์	เหมือนกันทุกสวิต ช์	แตกต่างกัน	
ช่วงเวลาการทำงานของสวิตช์	<mark>เหมือนกันทุ</mark> กสวิตช์	แตกต่างกัน	
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ	ไม่อ้าเร็ม	ล้าเป็น	
การสวิตช์	PY A 1P O P	1 ILU IA	
THD ของแรงดัน	ดี	ดีกว่า	



3.1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย



ภาพที่ 27 แผนภาพกรอบแนวคิดในงานวิจัย

3.2 ขั้นตอนการวิจัย

จากกรอบแนวคิดในงานวิจัยดังภาพที่ 27 ในขั้นตอนแรกจะเริ่มศึกษาแนวทางที่จะใช้ในการ ลดทอนสัญญาณรบกวนทางด้านฮาร์มอนิกและการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าซึ่งจะมีด้วยกับ 3 ประเภทหลักๆคือ 1) วิธีแบบเฉื่อยงาน 2) วิธีแบบผสมและ 3) วิธีแบบไวงาน โดยที่พบว่าวิธีการ แบบไวงานนั้นสามารถช่วยในการลดทอนสัญญาณรบกวนทางด้านฮาร์มอนิกและปรับปรุงค่าตัว ประกอบกำลังไฟฟ้าอีกทั้งยังสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตให้สูงขึ้นได้ด้วย

แต่เนื่องจากวิธีการแบบไวงานนั้นจำเป็นต้องมีอุปกรณ์สวิตซ์ในการทำงานด้วย ดังนั้นวิธีการที่จะ ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์สวิตซ์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมการทำงานของ วงจรเรียงกระแส สามเฟสแบบไวงาน โดยในการวิจัยนี้ได้ศึกษาวิธีการควบคุมการทำงานอยู่ 2 วิธีคือ 1) การควบคุม กระแส 2) การควบคุมกำลังไฟฟ้าทางตรงและศึกษาวิธีการมอดูเลชั่นของวงจรเรียงกระแสสามเฟส ด้วยกัน 3 วิธีคือ 1) การปรับความกว้างของพัลส์เชิงคลื่นพาห์แบบเลื่อนเฟส (carrier-based phaseshift PWM) 2) การปรับความกว้างของพัลส์เชิงคลื่นพาห์แบบเลื่อนระดับ (carrier-based phaseshift PWM) 3) การปรับความกว้างของพัลส์โดยใช้สเปซเวกเตอร์ (space vector PWM)

โดยทำการจำลองการทำงานขึ้นในโปรแกรม MATLAB/Simulink ซึ่งจากผลจากจำลองการ ทำงานพบว่ายังไม่สามารถลดทอนสัญญาณรบกวนทางด้านฮาร์มอนิกได้ตามที่ต้องการ โดยที่มีค่า ความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมที่ 7.77% ดังนั้นจึงได้ศึกษาวิธีมอดูเลชั่นแบบการปรับศูนย์ของสเปซเวก เตอร์ (center-aligned space vector PWM) ในการสร้างสัญญาณพัลส์ เพื่อที่จะนำไปควบคุม อุปกรณ์สวิตช์และใช้วิธีควบคุมกระแส โดยจะทำการสร้างแบบจำลองการทำงานขึ้นบนโปรแกรม MATLAB/Simulink ซึ่งจากผลการจำลองการทำงานพบว่าสามารถลดทอนสัญญาณรบกวนทางด้าน ฮาร์มอนิกได้ตามที่ต้องการ โดยที่มีค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมที่ 2.28%

จึงเลือกวิธีควบคุมกระแสและวิธีมอดูเลชั่นแบบการปรับศูนย์ของสเปซเวกเตอร์ในการทดลอง โดยจะทำการวัดค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกของกระแสด้านอินพุต (%THD_i), ค่าตัวประกอบ กำลังไฟฟ้า (power factor), การควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุต และเปรียบเทียบผล จากการจำลองการทำงานกับผลที่ได้จากการทดสอบจริง เพื่อที่จะหาข้อสรุปที่ว่าวิธีการควบคุมและ การมอดูเลชั่นดังกล่าวนั้นสามารถใช้งานร่วมกับวงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดไวงาน เพื่อลดทอน สัญญาณรบกวนทางด้านฮาร์มอนิกและปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าได้ ซึ่งสรุปการทดลองได้ดัง ภาพที่ 28



ภาพที่ 28 แผนภาพขั้นตอนการทดลอง

3.3 วิธีการทดลอง

3.3.1 การจำลองการทำงานโดยใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink

การจำลองการทำงานของวงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดไวงานแบบเวียนนา โดยใช้ โปรแกรม MATLAB/Simulink ดังภาพที่ 29



ภาพที่ 29 จำลองการทำงานของวงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดไวงานแบบเวียนนา

ประกอบไปด้วยส่วนที่ 1 คือส่วน Power Circuit ดังภาพที่ 30 ประกอบไปด้วยตัว เหนี่ยวนำด้านอินพุต 3 ตัว ไดโอดที่ต่อกันในลักษณะของ Bridge Diode 6 ตัวและอุปกรณ์สวิตช์ของ วงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดไวงานแบบเวียนนา 6 ตัว และตัวเก็บประจุด้านเอาต์พุต 2 ตัวและ โหลด



ภาพที่ 30 แผนภาพของ Power Circuit ที่ใช้ในการจำลองการทำงาน

ส่วนที่ 2 คือการแปลงแรงดันและกระแสอินพุตจากระบบสามเฟสให้เป็นระบบเฟรม หมุน (Rotating Frame) โดยอาศัยหลักการของ clark transformation และ park transformation และมีส่วนของ phase-lock loop ที่ใช้สำหรับคำนวณมุมของแรงดันอินพุต เพื่อที่จะนำไปใช้ในการควบคุมในส่วนอื่นต่อไปดังภาพที่ 31



ภาพที่ 31 แผนภาพของการแปลงจากระบบสามเฟสให้เป็นระบบเฟรมหมุน

ส่วนที่ 3 ประกอบด้วยกัน 2 ส่วนคือ 1. การควบคุมค่ากระแส reactive ให้มีค่าเป็นศูนย์ (i_q=0) หรือ Current Control Loop และ 2. การควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตให้ คงที่หรือ Voltage Control Loop โดยใช้ตัวควบคุมแบบ PI ดังภาพที่ 32



ภาพที่ 32 แผนภาพของ Current Control Loop และ Voltage Control Loop

ส่วนที่ 4 เป็นวิธีกา<mark>รมอดูเลชั่นที่เลือกใช้แบบ</mark> Center-Aligned Space Vector Pulse Width Modulation เพื่อใช้สร้างสัญญาณ PWM ในการขับอุปกรณ์สวิตช์ดังภาพที่ 33



ภาพที่ 33 แผนภาพของวิธีมอดูเลชั่นแบบ Center-Aligned Space Vector Pulse Width Modulation

3.3.2 การทดสอบกับโหลดตัวต้านทาน

ซึ่งจากการทดลองด้วยการจำลองการทำงานบนโปรแกรม MATLAB/Simulink แล้ว จะ ทำการทดสอบวงจร Vienna Rectifier กับโหลดตัวต้านทาน เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่าง ผลที่ได้จากการจำลองและจากการทดสอบกับวงจรต้นแบบ ดังภาพที่ 34



ภาพที่ 34 แผนภาพก<mark>ารทดสอบวงจร Vienna</mark> Rectifier กับโหลดตัวต้านทาน

3.3.3 การทดสอบกับโหลดมอเตอร์

ทดสอบเปรียบเทียบระหว่างวงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิด Passive Systems (Bridge Rectifier) ดังภาพที่ 35(a) กับวงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิด Active PFC Systems (Vienna Rectifier) ดังภาพที่ 35(b) และเปรียบเทียบผลการทดสอบที่ได้





ภาพที่ 35 แผนภาพการทดสอบวงจร Vienna Rectifier กับโหลดมอเตอร์: (a) วงจรเรียงกระแสชนิด Passive Systems, (b) วงจรเรียงกระแสชนิด Active PFC Systems

3.3.4 วงจรเรียงกระแสสามเฟสแบ<mark>บเวียน</mark>นาที่ใช้ในการทดสอบ

ซึ่งจากที่ทำการจำลองการทำงานโดยใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink แล้วนั้นจะทำ การใช้ Block ที่อยู่ภายในโปรแกรม MATLAB/Simulink แปลงเป็น C Code เพื่อที่จะนำไปใช้ ทดสอบกับ Hardware โดย Hardware ที่ใช้คือ TIDM-1000 Vienna Rectifier-Based Three Phase Power Factor Correction Reference Design Using C2000 MCU [23] ซึ่งเป็นบอร์ด ทดลองต้นแบบที่ใช้สำหรับศึกษาวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ Active PFC System ชนิด Vienna Rectifier ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Texas Instruments ดังภาพที่ 36



ภาพที่ 36 วงจรต้นแบบของวงจรเวียนนาที่พัฒนาโดย Texas Instruments

โดยที่ Controller ที่จะใช้ในการควบคุมและประมวลผลนั้นคือ TMDSCNCD28379D ซึ่งเป็นตัวประมวลผลประเภท Digital Signal Processor (DSP) ซึ่งสามารถประมวลผลได้รวดเร็ว ดัง ภาพที่ 37



ภาพที่ 37 Control Card TMDSCNCD28379D

หลังจากที่ทำการแปลง Block ที่อยู่ในโปรแกรม MATLAB/Simulink ให้เป็น C Code แล้ว วิธีการที่จะนำ C Code ไปโปรแกรมลงใน Control Card นั้นสามารถทำได้โดนอาศัยโปรแกรม Code Composer Studio ดังภาพที่ 38 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถเชื่อมต่อการทำงานระหว่าง โปรแกรม MATLAB/Simulink กับ Control Card ได้



บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์

4.1 ผลการทดลอง

ในการทดลองจะเปรียบเทียบผลที่ได้จากการจำลองการทำงานโดยโปรแกรม MATLAB/Simulink และทดสอบวงจรกับโหลดตัวต้านทาน และทำการเปรียบเทียบผลการทดลอง ระหว่างวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ Passive และแบบ Active PFC โดยทดสอบกับโหลดมอเตอร์ เพื่อที่จะดูผลในการลดทอนสัญญาณฮาร์มอนิก, การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าและการ ควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุต ดังภาพที่ 39



ภาพที่ 39 แผนภาพการทดลองทั้งหมด

4.1.1 ผลการทดลองจากการจำลองบนโปรแกรม MATLAB/Simulink และวิเคราะห์ผล

การจำลองการทำงานมีพารามิเตอร์ต่างๆดังตารางที่ 10 จากผลการจำลองดังภาพที่ 40 จะเห็นว่าวงจรสามารถลดทอนสัญญาณฮาร์มอนิกของกระแสด้านอินพุตได้ โดยที่จะแสดงถึง แรงดันไฟฟ้าด้านอินพุตของเฟส V_a, V_b, V_c และแสดงถึงกระแสไฟฟ้าด้านอินพุตของเฟส I_a, I_b, I_c จะ เห็นว่ากระแสทั้งสามเฟสนั้นถูกปรับปรุงให้มีความผิดเพี้ยนของกระแสลดลงทำให้สัญญาณของกระแส นั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับแรงดันซึ่งคือรูปคลื่นไซน์

Parameters	Value	
Input Voltage	200 V _{ac}	
Output Voltage	500 V _{dc}	
Output Power	1 kW	
Switching Frequency	20 kHz	
Inductor	3 mH	
Capacitor	180 uF	
Sample Time	0.000001 s	

ตารางที่ 10 พารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการจำลองการทำงานกับโหลดตัวต้านทาน



ภาพที่ 40 แรงดันไฟฟ้าด้านอินพุต (V_a, V_b, V_c) และกระแสไฟฟ้าด้านอินพุต (I_a, I_b, I_c)

จากภาพที่ 41 จะแสดงให้เห็นว่าระหว่างสัญญาณแรงดันไฟฟ้าด้านอินพุต V_a กับ สัญญาณกระแสไฟฟ้าด้านอินพุต I_a นั้นจะไม่เกิดการเลื่อนเฟสกันเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจากที่สัญญาณ กระแสไฟฟ้าด้านอินพุตมีความผิดเพี้ยนลดลงใกล้เคียงรูปคลื่นไซน์และไม่เกิดการเลื่อนเฟสระหว่าง แรงดันกับกระแสนั้น จะส่งผลให้ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้ามีค่าเป็น 0.9986 ดังแสดงในภาพที่ 42



ภาพที่ 41 เปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าด้านอินพุต (V₂) กับกระแสไฟฟ้าด้านอินพุต (I₂)



ภาพที่ 42 ค่าตัวประกอบกำลังไ<mark>ฟฟ้าที่</mark>ถูกปรับปรุงจากวงจรเรียงกระแสสามเฟส ชน<mark>ิด Vien</mark>na Rectifier

จากภาพที่ 43 จะเห็นว่าระบบสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตให้มีค่า เป็น 500 V_{dc} ได้และสามารถควบคุมให้คงที่ได้อีกด้วยและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ตกคร่อมที่ตัวเก็บ ประจุฝั่งเอาต์พุตทั้ง 2 ตัวมีค่าเท่ากันคือ 250 V_{dc}



ภาพที่ 43 แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุต (V_{bus}) และแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุฝั่ง เอาต์พุต (V_{cp} และ V_{cn})

เมื่อวัดการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตนั้นพบว่ามีการกระเพื่อมที่ 1 V_{p-p} ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.2% ดังภาพที่ 44



ภาพที่ 44 การกระเพื่อมขอ<mark>ง</mark>แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุต

ภาพที่ 45 แสดงให้เห็นแรงดันขั้วของเฟส A (V_{AM}) ซึ่งจะมีลักษณะเป็นแรงดันสามระดับ คือ +250V, 0V, -250



ภาพที่ 45 แรงดันขั้วของเฟส A (V_{AM})

เมื่อทำการวัดค่าฮาร์มอนิกของสัญญาณกระแสไฟฟ้าด้านอินพุตพบว่ามีความผิดเพี้ยน ของฮาร์มอนิกรวมอยู่ที่ 4.52% ดังภาพที่ 46



ภาพที่ 46 ความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกรวมของกระแสไฟฟ้าด้านอินพุต

วิเคราะห์ผลจากการจำลองบนโปรแกรม MATLAB/Simulink

จากการทดสอบโดยใช้วิธีจำลองการทำงานด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink เพื่อที่จะ ดูว่าระบบสามารถลดทอนสัญญาณฮาร์มอนิกด้านอินพุต, การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าและ สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตได้ พบว่าระบบสามารถลดทอนฮาร์มอนิกของ กระแสอินพุตให้มีรูปคลื่นใกล้เคียงรูปไซน์ซึ่งมีค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมอยู่ที่ 4.52% และเมื่อ เปรียบเทียบสัญญาณระหว่างแรงดันอินพุตและกระแสอินพุตในเฟสเดียวกันแล้วพบว่าทั้ง 2 สัญญาณ ไม่มีการเลื่อนเฟสกัน ซึ่งนั้นส่งผลต่อค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า โดยสามารถวัดค่าตัวประกอบ กำลังไฟฟ้าได้ 0.9986 อีกทั้งยังสามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตในมีค่าคงที่ที่ 500V_{dc} และควบคุมให้แรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุทั้ง 2 ตัวมีค่าเท่ากันที่ 250V_{dc} โดยที่วัดค่าการ กระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตได้เป็น 1V_{PP} หรือคิดเป็น 0.2% และเมื่อวัดแรงดัน ขั้วของเฟส A ก็พบว่าวงจรทำงานเป็นวงจรชนิดแรงดันสามระดับตามคุณสมบัติของวงจรเรียงกระแส สามเฟสชนิด Vienna Rectifier โดยที่มีค่าเป็น +250V, 0V, -250V

4.1.2 ผลการทดลองวงจรกับโหล<mark>ดตัวต้าน</mark>ทานและวิเคราะห์ผล

การทดลองกับโหลดตัวต้านทานมีพารามิเตอร์ต่างๆดังตารางที่ 11 และดังภาพที่ 47 เมื่อ ทำการเปรียบเทียบกับผลทดสอบที่ได้จากการทดสอบกับ Hardware จะเห็นว่าในขณะที่ยังไม่ได้สั่ง การทำงานของ Active PFC นั้นกระแสไฟฟ้าด้านอินพุตจะมีความผิดเพี้ยนสูงดังภาพที่ 48 (a) ที่เกิด จากวงจรเรียงกระแสสามเฟสและเมื่อสั่งการทำงานของ Active PFC แล้วสามารถปรับปรุงความ ผิดเพี้ยนของสัญญาณกระแสให้มีรูปคลื่นใกล้เคียงกับรูปไซน์ดังภาพที่ 48 (b)

Parameters	Value
Input Voltage	200 V _{ac}
Output Voltage	500 V _{dc}
Output Power	1 kW
Switching Frequency	20 kHz
Inductor	3 mH
Capacitor	180 uF
Sample Time	0.000001 s

ตารางที่ 11 พารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้ใน<mark>การทดสอบวงจ</mark>รกับโหลดตัวต้านทาน



ภาพที่ 47 แผนภาพการทดสอบวงจร Vienna Rectifier กับโหลดตัวต้านทานที่พิกัดกำลัง 1 kw



ภาพที่ 48 กระแสไฟฟ้าด้านอินพุต 3 เฟส: (a) ขณะที่ Active PFC ยังไม่ทำงาน, (b) เมื่อ Active PFC ทำงานที่โหลดตัวต้านทาน 1kW

เมื่อเปรียบเทียบสัญญาณระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าด้านอินพุตในเฟส A จะ เห็นว่าไม่เกิดการเลื่อนเฟสกันระหว่างแรงดันกับกระแสดังภาพที่ 49 และสามารถวัดค่าตัวประกอบ กำลังไฟฟ้าได้ 0.9986 ดังภาพที่ 50



ภาพที่ 49 เปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าด้านอิ<mark>นพุต (</mark>V_a) กับกระแสไฟฟ้าด้านอินพุต (I_a) จากการทดสอบ กับโ<mark>หลดตัว</mark>ต้านทาน 1kW



ภาพที่ 50 ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าขณะที่ Active PFC ทำงานที่โหลดตัวต้านทาน 1kW

จากการทดสอบวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตและแรงดันที่ตกคร่อมที่ตัว เก็บประจุด้านเอาต์พุตทั้ง 2 ตัวดังภาพที่ 51 พบว่าวงจรสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้าน เอาต์พุตและควบคุมให้มีค่า 500V_{dc} และควบคุมให้แรงดันที่ตกคร่อมที่ตัวเก็บประจุมีค่า 250V_{dc} เท่ากัน



ภาพที่ 51 แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอา<mark>ต์พุต</mark>และแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุด้านเอาต์พุตทั้ง 2 ตัว ที่โหลดตัวต้านทาน 1kW

เมื่อวัดการกระเพื่อมของแรง<mark>ดันไฟฟ้</mark>ากระแสตรงด้านเอาต์พุตนั้นพบว่ามีการกระเพื่อม อยู่ที่ 2.98V_{p-p} ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.6% ดังภาพที<mark>่ 52</mark>



ภาพที่ 52 ทดสอบการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตที่โหลดตัวต้านทาน 1kW

ภาพที่ 53 แสดงให้เห็นแรงดันขั้วของเฟส A (V_{AM}) ที่ได้จากการทดสอบซึ่งจะมีลักษณะ เป็นแรงดันสามระดับคือ +250V, 0V, -250V



ภาพที่ 53 ทดสอบแรงดันขั้วของเฟส A (V_{AM})

เมื่อทำการวัดค่าฮาร์มอนิกขอ<mark>งสัญญา</mark>ณกระแสไฟฟ้าด้านอินพุตพบว่ามีความผิดเพี้ยน ของฮาร์มอนิกรวมอยู่ที่ 2.64% ดังภาพที่ 54

X64829	ню	KI POW	PW 319 ER QUALITY ANALYZ
SYSTEM VIEW TI 23 CH 3P4W 600V 50A ACDC Real Time View E 1H2 I LEV	ME PLOT ' EVENT 600V 100A from 5 1apsed Time 00:00:0 /EL iharmOFF	HOLD ** OV 101 0 OHz EVENT 0 10 f:50.00 THD-F 2.	STATUS SETTINS RECORDING ANALYZING
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	34: 0.0 35: 0.0 36: 0.0 37: 0.0 38: 0.0 40: 0.0 41: 0.0 42: 0.0 44: 0.0 44: 0.0 44: 0.0 44: 0.0 44: 0.0 44: 0.0 44: 0.0 46: 0.0 47: 0.0 49: 0.0 50: 0.0	WAVE VOLT/CURR VECTOR GRAPH VOLTAGE VOLTAGE VOLTAGE VOLTAGE VOLTAGE VOLTAGE
Dector	GRAPH		2019/04/19 15:19:36

ภาพที่ 54 ทดสอบวัดความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกรวมของกระแสไฟฟ้าด้านอินพุตที่โหลดตัว ต้านทาน 1kW

ทดสอบการควบคุมของ current control loop และ voltage control loop โดยการ step-up โหลดโดยเพิ่มโหลดจาก 300W เป็น 1000W ดังภาพที่ 55 แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจะเกิด การ undershoot ที่ 104V และกระแสอินพุตขณะ step-up โหลดมีค่าสูงสุดที่ 20A_{peak}



ภาพที่ 55 ทดสอบ st<mark>ep-</mark>up โหลดจาก 300W เป็น 1kW

ทดสอบการควบคุมของ current control loop และ voltage control loop โดยการ step-down โหลดโดยลดโหลดจาก 1000W เป็น 300W ดังภาพที่ 56 แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจะ เกิดการ overshoot ที่ 20V₌



ภาพที่ 56 ทดสอบ step-down โหลดจาก 1kW เป็น 300W

วิเคราะห์ผลการทดลองวงจรกับโหลดตัวต้านทาน

จากผลการทดสอบตามตารางที่ 12 พบว่าก่อนที่จะสั่งการทำงานของวงจร Active PFC สัญญาณของกระแสอินพุตนั้นเกิดความผิดเพี้ยนของสัญญาณที่สูงซึ่งเกิดจากวงจรเรียงกระแส แต่เมื่อ สั่งการทำงานวงจร Active PFC แล้วระบบสามารถลดทอนฮาร์มอนิกของกระแสอินพุตให้มีรูปคลื่น ใกล้เคียงรูปไซน์ซึ่งมีค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมอยู่ที่ 2.64% และเมื่อเปรียบเทียบสัญญาณ ระหว่างแรงดันอินพุตและกระแสอินพุตในเฟสเดียวกันแล้วพบว่าทั้ง 2 สัญญาณไม่มีการเลื่อนเฟสกัน ซึ่งส่งผลต่อค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า โดยสามารถวัดค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าได้ 0.9986 อีกทั้งยัง สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตให้มีค่าคงที่ที่ 500V_{dc} และควบคุมให้แรงดันที่ตก คร่อมตัวเก็บประจุทั้ง 2 ตัวมีค่าเท่ากันที่ 250V_{dc} โดยที่วัดค่าการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้า กระแสตรงด้านเอาต์พุตได้เป็น 2.98V_{p-p} หรือคิดเป็น 0.6% และเมื่อวัดแรงดันขั้วของเฟส A ก็พบว่า วงจรทำงานเป็นวงจรชนิดแรงดันสามระดับตามคุณสมบัติของวงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิด Vienna Rectifier โดยที่มีค่าเป็น +250V, 0V, -250V อีกทั้งยังได้ทดสอบการควบคุมของ current control loop และ voltage control loop โดยทำการ step-up และ step-down โหลดพบว่า ในขณะ step-up โหลดโดยเพิ่มโหลดจาก 300W เป็น 1000W แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตเกิด แรงดัน undershoot ที่ 104V และมีค่ากระแสสูงสุดที่ 20A_{peak} และในขณะ step-down โหลดโดย ลดโหลดจาก 1000W เป็น 300W แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตเกิดแรงดัน overshoot ที่ 20V ซึ่งการควบคุมของcurrent control loop และ voltage control loop ก็สามารถควบคุม แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตและกระแสไฟฟ้าด้านอินพุตให้คงที่ได้

ตารางที่ 12 สรุปผลการทดสอบวงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิด Active PFC กับโหลดตัวต้านทานที่ พิกัดกำลัง 1kW

V _{cp} (V)	V _{cn} (V)	V _{bus} (V)	%THD	Power Factor	Load (W)
136.14	133.17	269.31	93.85	0.7249	Stand by
251.92	249.06	500.98	15.61	0.9547	300
251.89	249.12	501.01	5.13	0.9956	650
251.68	249.27	500.95	2.64	0.9986	1000

หมายเหตุ: Stand by คือช่วยเวลาที่วงจร Active PFC ยังไม่ทำงาน



ภาพที่ 57 เปรียบเทียบผลการทดสอบข<mark>อง</mark>ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกกระแสรวมกับโหลดตัว ต้านท<mark>าน</mark>พิกัดกำลัง 1kW



ภาพที่ 58 เปรียบเทียบผลการ<mark>ทดสอบกา</mark>รปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้ากับโหลดตัวต้านทาน พิกัดกำลัง 1kW

4.1.3 ผลการทดลองวงจรกับโหลดมอเตอร์และวิเคราะห์ผล

ทำการทดสอบเปรียบเทียบการทำงานระหว่างวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ Passive และแบบ Active PFC ดังภาพที่ 59 โดยจะทำการทดสอบกับโหลดที่เป็นมอเตอร์ซึ่งมีการติดตั้ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบดังภาพที่ 60 และ 61 โดยจะทำการวัดค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกกระแส การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตและ ประสิทธิภาพการทำงานของวงจรเรียงกระแสสามเฟส โดยมีพารามิเตอร์ต่างๆตามตารางที่ 13 และ 14



ภาพที่ 60 แผนภาพการทดสอบวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบไวงานกับโหลดมอเตอร์ที่พิกัดกำลัง

1.3 kW



ภาพที่ 61 Motor Test ที่ใช้ในการทดสอบ

ตารางที่ 13 พารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการท<mark>ดสอบ</mark>วงจรกับโหลดมอเตอร์

Parameters	Passive	Active PFC
Input Voltage	200 V _{ac}	200 V _{ac}
Output Voltage	282 V _{dc}	500 V _{dc}
Output Power	1.3 kW	1.3 kW
Switching Frequency		20 kHz
Inductor	25 mH	3 mH
Capacitor	1100 uF	180 uF
Sample Time		0.000001 s



Parameters	Value	
Motor Type	PMSM	
Number of pole pairs	3	
Terminal Resistance	0.58 Ohm	
Terminal inductance	Lq : 3.5 mH	
	Ld : 2.6 mH	
Voltage constant parameter	Terminal : 24.4 mV/rpm	
	Phase : 14.1 mV/rpm	
Torque constant parameter	0.36 N•m/A	

ตารางที่ 14 พารามิเตอร์ของมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet Synchronous Motor: PMSM) ที่ใช้ในการทดสอบ

ซึ่งวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ Passive นั้นจะใช้ reactor ดังภาพที่ 62 (a) ในการ ลดทอนความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกกระแสและวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ Active PFC นั้นจะใช้ บอร์ดทดลองวงจร Vienna rectifier ของ Texas Instruments ดังภาพที่ 62 (b) ในการลดทอน สัญญาณฮาร์มอ นิกของกระแสด้านอินพุตและปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังฟ้า



ภาพที่ 62 วงจรเรียงกระแสที่ใช้ในการทดสอบกับโหลดมอเตอร์ 1.3kW: (a) แบบ Passive, (b) แบบ Active PFC

จากผลการทดสอบเปรียบเทียบการลดทอนสัญญาณฮาร์มอนิกของกระแสด้านอินพุตที่ พิกัดกำลัง 1.3kW พบว่าวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ Passive รูปคลื่นของกระแสยังมีความ
ผิดเพี้ยนเกิดขึ้นทำให้ไม่เป็นรูปคลื่นไซน์ดังภาพที่ 63 (a) ส่วนของวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ Active PFC นั้นความผิดเพี้ยนของกระแสมีน้อยกว่าจึงทำให้รูปคลื่นของกระแสเป็นรูปคลื่นไซน์ดัง ภาพที่ 63 (b)



ภาพที่ 63 กระแสไฟฟ้าด้านอินพุตที่ใช้ทุดสอบกับโหลดมอเตอร์ 1.3 kW: (a) แบบ Passive, (b) แบบ Active PFC

เมื่อทำการเปรียบเทียบผลการทดสอบค่าฮาร์มอนิกของสัญญาณกระแสไฟฟ้าด้านอินพุต และการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าพบว่าวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ Passive มีค่าฮาร์มอ นิกของสัญญาณกระแสไฟฟ้าด้านอินพุตอยู่ที่ 13.878% และค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเป็น 0.9176 ในส่วนของวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ Active PFC นั้นมีค่าฮาร์มอนิกของสัญญาณกระไฟฟ้าด้าน อินพุตอยู่ที่ 1.550% และค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเป็น 0.9997 ดังภาพที่ 64



ภาพที่ 64 ค่าฮาร์มอนิกของสัญญาณกระแสไฟฟ้าด้านอินพุตและการปรับปรุงค่าตัวประกอบ กำลังไฟฟ้าที่ทดสอบกับโหลดมอเตอร์ 1.3kW: (a) แบบ Passive (b) แบบ Active PFC

จากการทดสอบวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตนั้นวงจรแบบ Passive มี แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงลดลงจาก 282V เหลือเพียง 230V ดังภาพที่ 65(a) เนื่องจากมีแรงดันไฟฟ้า บางส่วนตกคร่อมที่ reactor ทั้ง 3 ตัว แต่ในส่วนของวงจรแบบ Active PFC นั้นสามารถเพิ่ม แรงดันไฟฟ้ากระตรงและควบคุมให้คงที่ได้ที่ 500V โดยที่มีแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุด้านเอาต์พุต ทั้ง 2 ตัวอยู่ที่ 250V เท่ากันดังภาพที่ 65(b)



ภาพที่ 65 แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตที่ทดสอบกับโหลดมอเตอร์ 1.3kW: (a) แบบPassive (b) แบบ Active PFC

วิเคราะห์ผลการทดลองกับโหลดมอเตอร์

เมื่อทำการทดสอบกับโหลดมอเตอร์เพื่อเปรียบเทียบการทำงานระหว่างวงจรเรียงกระแส สามเฟสแบบ Passive และแบบ Active PFC ที่พิกัดกำลัง 1.3kW จากผลการทดสอบตามตารางที่ 15 พบว่าการลดทอนค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกของกระแสนั้นวงจรแบบ Passive ทำได้เพียง 13.878% ในขณะที่วงจรแบบ Active PFC นั้นสามารถลดทอนค่าความผิดเพี้ยนให้เหลือเพียง 1.550% ในส่วนของการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้านั้นวงจรแบบ Passive มีค่าเพียง 0.9176 ซึ่งเป็นผลมาจากค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกของกระแสที่สูงจึงทำให้ค่าตัวประกอบกำลังต่ำลง ในขณะที่วงจรแบบ Active PFC ซึ่งมีค่าความผิดเพี้ยนที่ต่ำกว่าทำให้การปรับปรุงค่าตัวประกอบ กำลังไฟฟ้ามีค่าเป็น 0.9997 ด้านการควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงวงจรแบบ Passive จะไม่มีการ ควบคุมส่วนวงจรแบบ Active PFC สามารถควบคุมให้คงที่ที่ 500V_{dc} และในส่วนของค่า ประสิทธิภาพวงจรแบบ Passive นั้นมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 96% ในขณะที่วงจรแบบ Active PFC มี ประสิทธิภาพอยูที่ 96% ซึ่งใกล้เคียงกัน

Pin (W)		Vout (Vout (V)		lout (A) Po		Efficiency (%)		THD _i (%)		Power Factor	
Passive	PFC	Passive	PFC	Passive	PFC	(W)	Passive	PFC	Passive	PFC	Passive	PFC
205	201	260	500	0.78	0.40	200	98	99	41	26	0.87	0.95
308	302	258	500	1.18	0.60	300	98	99	32	16	0.87	0.98
409	405	255	500	1.58	0.80	400	98	98	27	11	0.89	0.99
512	510	252	500	1.98	1.0 <mark>0</mark>	500	97	98	25	8	0.91	0.99
620	611	249	500	2.42	1.20	600	97	98	23	7	0.91	0.99
725	716	245	500	2.87	1.40	700	96	97	22	6	0.91	0.99
828	819	239	500	3.35	1.60	800	96	97	22	4	0.91	0.99
937	925	235	500	3.84	1.8 <mark>0</mark>	900	96	97	21	3	0.91	0.99
1039	1035	234	500	4.27	2.00	1000	96	96	19	3	0.91	0.99
1142	1140	233	500	4.72	2.20	1100	96	96	17	2	0.91	0.99
1245	1243	232	500	5.16	2 <mark>.40</mark>	1200	96	96	15	2	0.91	0.99
1355	1352	230	500	5.66	2.60	1300	96	96	13	1	0.91	0.99

ตารางที่ 15 สรุปผลการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ Passive และ แบบบ Active PFC กับโหลดมอเตอร์ที่พิกัดกำลัง 1.3kW



ภาพที่ 66 เปรียบเทียบผลการทดสอบค่าประสิทธิภาพกับโหลดมอเตอร์ระหว่างวงจรเรียงกระแสสาม เฟสแบบ Passive และแบบ Active PFC



ภาพที่ 67 เปรียบเทียบผลการทดสอบค<mark>่าควา</mark>มผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกกระแสรวมกับโหลดมอเตอร์ ระหว่างวงจรเรียงกระแสส<mark>ามเฟสแ</mark>บบ Passive และแบบ Active PFC



ภาพที่ 68 เปรียบเทียบผลการทดสอบการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้ากับโหลดมอเตอร์ ระหว่างวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ Passive และแบบ Active PFC

4.2 วิเคราะห์ผลการทดลอง

จากการจำลองบนโปรแกรม MATLAB/Simulink พบว่าวงจรสามารถควบคุมค่าความผิดเพี้ยน ฮาร์มอนิกกระแส การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าและควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้าน เอาต์พุตได้ตามต้องการ และเมื่อทำการทดลองกับวงจรต้นแบบโดยใช้โหลดตัวต้านทาน พบว่าผลการ ทดลองที่ได้มีความใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการจำลองการทำงาน อีกทั้งเมื่อทำการเปรียบเทียบการ ทำงานระหว่างวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ Passive และแบบ Active PFC เมื่อทดลองกับโหลด มอเตอร์ พบว่าวงจรเรียงกระแสชนิด Active PFC นั้นสามารถลดทอนค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกก ระแส, ปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า และการควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุต ได้ ดีกว่าวงจรเรียงกระแสชนิด Passive อย่างเห็นได้ชัด

สามารถสรุปได้ว่าวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ Active PFC ที่ใช้วิธีการควบคุมแบบ Current Control และวิธีมอดูเลชั่นแบบ Center-Aligned Space Vector Pulse Modulation นั้นสามารถ ช่วยลดทอนค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกกระแส, ปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้และควบคุม แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตได้ ซึ่งอยู่ในมาตรฐาน IEC/EN 61000-3-2 ตามตารางที่ 16

Harmonic	IEC/EN <mark>61000-3-2</mark>	Simulation (A)	ຄວະຫອດລະ (()	ອວຈາສ	
Order	(A)	Simulation (A)	11131M1610(A)	สถานอ	
1	-	2.94	2.85	-	
2	1.08	0.02	0.015	ผ่าน	
3	2.30	0.01	0.011	ผ่าน	
4	0.43	0.01	0.014	ผ่าน	
5	1.14	0.04	0.044	ผ่าน	
6	0.30	0.01	0.005	ผ่าน	
7 29	0.77	0.07	0.040	ผ่าน	
8	0.23	0.01	0.005	ผ่าน	
9	0.40	0.00	0.008	ผ่าน	
10	0.18	0.00	0.003	ผ่าน	
11	0.33	0.03	0.018	ผ่าน	
12	0.15	0.00	0.004	ผ่าน	
13	0.21	0.04	0.022	ผ่าน	

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบค่าความผิดเพี้ยน<mark>ฮาร์มอ</mark>นิกกระแสรวมของมาตรฐาน IEC/EN 61000-3-2 กับการจำลองการทำงานและทดสอบด้วยโหลดตัวต้านทานพิกัด 1 kW จากการทดสอบดังภาพที่ 44

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกกระแสรวมของมาตรฐาน IEC/EN 61000-3-
2 กับการจำลองการทำงานและทดสอบด้วยโหลดตัวต้านทานพิกัด 1 kW จากการทดสอบดังภาพที่
44 (ต่อ)

Harmonic	IEC/EN 61000-3-2	Circulation (A)	005100001(A)	ອວາມສ
Order	(A)	Simulation (A)	การทุพุธุยุก(A)	ถถานจ
13	0.21	0.04	0.022	ผ่าน
14	0.13	0.00	0.005	ผ่าน
15	0.15	0.01	0.005	ผ่าน
16	0.12	0.00	0.003	ผ่าน
17	0.13	0.02	0.014	ผ่าน
18	0.10	0.00	0.002	ผ่าน
19	0.12	0.03	0.011	ผ่าน
20	0.09	0.00	0.003	ผ่าน
21	0.11	0.01	0.002	ผ่าน
22	0.08	0.00	0.002	ผ่าน
23	0 <mark>.10</mark>	0.02	0.008	ผ่าน
24	0.08	0.00	0.002	ผ่าน
25	0.10	0.02	0.007	ผ่าน
26	0.07	0.00	0.002	ผ่าน
27	0.08	0.00	0.003	ผ่าน
28	0.07	0.00	0.001	ผ่าน
29	0.08	0.01	0.005	ผ่าน
30	0.06	0.00	0.001	ผ่าน
31	0.07	0.02	0.005	ผ่าน
32	0.06	0.00	0.002	ผ่าน
33	0.07	0.00	0.001	ผ่าน
34	0.05	0.00	0.002	ผ่าน
35	0.06	0.02	0.004	ผ่าน
36	0.05	0.00	0.002	ผ่าน
37	0.06	0.02	0.004	ผ่าน

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกกระแสรวมของมาตรฐาน IEC/EN 61000-3-2 กับการจำลองการทำงานและทดสอบด้วยโหลดตัวต้านทานพิกัด 1 kW จากการทดสอบดังภาพที่ 44 (ต่อ)

Harmonic	IEC/EN 61000-3-2	Simulation (A)	การพดส อบ (A)	สถานะ
Order	(A)	Sindation (V)		
37	0.06	0.02	0.004	ผ่าน
38	0.05	0.00	0.001	ผ่าน
39	0.06	0.00	0.002	ผ่าน
40	0.04	0.00	0.001	ผ่าน



บทที่ 5 สรุปผลงานวิจัยและงานวิจัยในอนาคต

5.1 สรุปผลงานวิจัย

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นในการศึกษาปัญหาค่าความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกรวมของกระแสด้านอินพุต และการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบอินเวอร์เตอร์ของเครื่องปรับอากาศ สาเหตุที่ทำให้เกิดค่าความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกนั้นเกิดจากส่วนของวงจรเรียงกระแสในส่วนคอน เวอร์เตอร์ของระบบอินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศและจะส่งผลให้ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าใน ระบบนั้นต่ำลง ถ้าไม่มีการควบคุมค่าฮาร์มอนิกที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบ แหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ โดยมีมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมค่าฮาร์มอนิกของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าคือ มาตรฐาน IEC/EN 61000-3-2

5.1.1 การศึกษาประเภทของวงจรเ<mark>รียงกร</mark>ะแสสามเฟส

ซึ่งจากการศึกษาบทความพบว่าวิธีการลดค่าความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกและปรับปรุง ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้านั้นมีด้วยกัน 3 วิธีคือ 1) วิธีแบบ Passive ซึ่งจะใช้อุปกรณ์แบบ Passive ที่ ไม่ต้องอาศัยตัวควบคุมในการทำงานเข้ามาช่วย 2) วิธีแบบ Hybrid ซึ่งจะใช้อุปกรณ์แบบ Passive ทำงานร่วมกับอุปกรณ์สวิตซ์ 3) วิธีแบบ Active PFC ซึ่งจะใช้อุปกรณ์สวิตซ์ที่ต้องอาศัยตัวควบคุมใน การสั่งการทำงาน โดยที่วิธีแบบ Passive และ Hybrid นั้นมีข้อดีคือมีการทำงานที่งานไม่ซับซ้อนแต่มี ข้อเสียคือจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้งานในระบบอินเวอร์เตอร์ของ เครื่องปรับอากาศ ซึ่งวิธีแบบ Active PFC นั้นมีข้อดีคือไม่ต้องใช้อุปกรณ์ Passive ที่มีขนาดใหญ่จึงมี ความน่าสนใจที่จะนำมาใช้งานแต่วิธีการนี้จะต้องอาศัยการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์สวิตซ์ที่มี ความชับซ้อนมากขึ้น โดยวงจรแบบ Active PFC ที่น่าสนใจและเลือกนำมาใช้คือวงจรเรียงกระแส สามเฟสแบบเวียนนา (Vienna Rectifier) นอกจากจะเป็นวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ Active PFC แล้วยังมีข้อดีคือเป็นวงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดแรงดันสามระดับซึ่งจะทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ ตรงคร่อมอุปกรณ์สวิตช์และตัวเก็บประจุนั้นมีค่าลดลง อีกทั้งยังเป็นวงจรที่สามารถเพิ่มระดับ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตให้มากกว่าแหล่งจ่ายได้

5.1.2 การศึกษาวิธีการควบคุมวงจรเรียงกระแสสามเฟส

นอกจากนี้วิธีการควบคุมการทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญจึงได้ศึกษาวิธีควบคุม 2 วิธีคือ 1) วิธี ควบคุมแบบ Direct Power Control จะเป็นการควบคุมค่า reactive power ของระบบซึ่งเป็น สาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกกระแส 2) วิธีควบคุมแบบ Current Control จะเป็นการ ควบคุมค่ากระแส reactive (I_q) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เกิดความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกกระแส

5.1.3 การศึกษาวิธีการมอดูเลชั่นของวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบเวียนนา

เนื่องจากวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบเวียนนานั้นประกอบไปด้วยอุปกรณ์สวิตช์ที่ใช้ใน การทำงานจึงจำเป็นจะต้องมีการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์สวิตช์เหล่านั้น โดยศึกษาวิธีการมอ ดูเลชั่นที่ใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์สวิตช์ทั้งหมด 3 วิธีคือ 1) วิธี Carrier-Based Phase-Shift Pulse Width Modulation เป็นการใช้สัญญาณสามเหลี่ยมในการมอดูเลชั่น 2 สัญญาณที่มีการเลื่อนเฟสกัน 180 องศา 2) วิธี Carrier-Based Level-Shift Pulse Width Modulation เป็นการใช้สัญญาณ สามเหลี่ยมในการมอดูเลชั่น 2 สัญญาณที่มีการเลื่อนระดับกัน 3) วิธี Space Vector Pulse Width Modulation เป็นการหาเวกเตอร์ของแรงดันอ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณหาค่าเวลาในการสวิตช์และ กำหนดลำดับการสวิตช์

5.1.4 จำลองการทำงานเพื่อเปรียบเทียบวิธีการควบคุมและมอดูเลชั่น

โดยวิธีควบคุมและวิธีมอดูเลชั่นที่กล่าวมานั้นได้ทำการจำลองการทำงานโดยใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink โดยวิธีควบคุมแบบ Direct Power Control กับวิธีมอดูเลชั่นแบบ Carrier-Based Phase-Shift PWM ให้ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกกระแสต่ำสุดที่ 7.77% (อ้างอิงบทความใน ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข) ซึ่งค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกกระแสนั้นยังมีค่าที่สูงจึงได้ ทำการศึกษาวิธีการมอดูเลชั่นเพิ่มเติมคือวิธีแบบ Center-Aligned Space Vector Pulse Width Modulation เป็นวิธีที่ช่วยให้การคำนวณค่าเวลาการสวิตช์และการกำหนดลำดับการสวิตช์ของ Space Vector PWM มีความง่ายยิ่งขึ้นโดยทำงานร่วมกับวิธีควบคุมแบบ Current Control ซึ่ง สามารถลดค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกกระแสให้เหลือเพียง 2.28% (อ้างอิงบทความในภาคผนวก ค)

5.1.5 ทดสอบการทำงานของวงจ<mark>รกับโหลด</mark>ตัวต้านทาน

ดังนั้นจึงนำวิธีการดังกล่าวนำมาทดสอบและเปรียบเทียบผลที่ได้จากการจำลองการ ทำงานและการทดสอบจริง โดยทำการทดสอบกับโหลดตัวต้านทานพิกัด 1kW พบว่าวงจรสามารถ ลดทอนค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกกระแสให้มีค่าเป็น 2.64% และสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้า กระแสตรงด้านเอาต์พุตและควบคุมให้คงที่ 500V_{dc} และสามารถปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าได้ เป็น 0.9986

5.1.6 การเปรียบเทียบวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ Passive และแบบ Active PFC กับ โหลดมอเตอร์

ได้ทำการทดสอบกับโหลดมอเตอร์ที่พิกัด 1.3kW เพื่อทำการเปรียบเทียบการทำงาน ระหว่างวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบ Passive และแบบ Active PFC พบว่าการลดทอนค่าความ ผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกกระแสนั้นวงจรแบบ Active PFC มีค่าเพียง 1.550% และสามารถปรับปรุงค่าตัว ประกอบกำลังไฟฟ้าได้ถึง 0.9997 อีกทั้งยังสามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตให้ คงที่ได้ที่ 500V_{dc} และมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 96% ซึ่งสามารถลดทอนค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกและ ปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าได้ดีกว่าวงจรแบบ Passive อย่างชัดเจน จากผลการทดสอบ ทั้งหมดนั้นสามารถยืนยันได้ว่าวงจรเรียงกระแสสามแบบเวียนนาที่ใช้วิธีการควบคุมแบบ Current Control และวิธีการมอดูเลชั่นแบบ Center-Aligned Space Vector Pulse Width Modulation สามารถช่วยลดทอนค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกกระแสและปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้ผ่าน มาตรฐาน IEC/EN 61000-3-2 ได้

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

จากการจำลองการทำงานบนโปรแกรม MATLAB/Simulink พบปัญหาในการปรับค่าตัวควบคุม แบบ PI ซึ่งถ้าหากปรับค่าตัวควบคุม PI ไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อการควบคุมการทำงานทำให้ไม่ สามารถลดทอนค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกและปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าได้ตามที่ต้องการ และจากการทดลองกับวงจรต้นแบบนั้นพบปัญหาคือวงจรไม่สามารถควบคุมได้และให้ผลไม่เหมือนกับ การจำลองการทำงานบนโปรแกรม MATLAB/Simulation อันเนื่องจากการปรับค่า gain ของ เซ็นเซอร์จึงส่งผลให้ค่าที่ controller รับไปคำนวณนั้นไม่ถูกต้องทำให้การควบคุมการทำงานผิดพลาด ซึ่งแก้ปัญหาโดยการหาค่า gain ที่ถูกต้อง

5.3 งานวิจัยในอนาคต

ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นในการศึกษาวงจรเรียงกระแสสามเฟสซึ่งเลือกใช้วงจรเรียงกระแสแบบ เวียนนา ในการทดลอง แต่วงจรเรียงกระแสสามเฟสนั้นยังมีอีกหลายประเภทที่น่าสนใจเช่นวงจร ประเภทY-Switch หรือ Delta-Switch อีกทั้งด้านวิธีการควบคุมก็มีวิธีที่น่าสนใจเช่น การควบคุม แบบ sliding mode control หรือการควบคุมแบบ predictive control เป็นต้น



- [1] Bengi T. Space Vector Pulse Width Modulation for Three-Level Converters. Master's Thesis: Uppsala Universitet, 2012.
- [2] J. W. Kolar and Thomas Friedli. "The Essence of Three-Phase PFC Rectifier Systems—Part I", IEEE Transactions on Power Electronics. 28(1):176-198; January, 2013.
- [3] J. W. Kolar. The Essence of Three-Phase PFC Rectifier Systems. Swiss Federal Institute of Technology (ETH): Zurich, 2012.
- [4] Jiajun L. and Wenlong D. "A Control Scheme of the VIENNA Rectifier With Unbalanced Grid Voltage", in Chinese Automation Congress (CAC).p.6263-6267. Jinan: IEEE, 2017.
- [5] Rixin L. and Fei W. "Average Modeling and Control Design for VIENNA-Type Rectifiers Considering the DC-Link Voltage Balance", IEEE Transactions on Power Electronics. 24(11): 2509-2521; November, 2009.
- [6] Sean C. Theory Simulation, and Implementation of Grid Connected Back to Back Converters Utilizing Voltage Oriented Control. Master's Thesis: The University of Wisconsin-Milwaukee, 2017.
- [7] Ligao H. and Xinbing C. "A Neutral Point Potential Balance Control Strategy Based on Vector Controlled VIENNA Rectifier", in IEEE Energy Conversion Congress and Exposition. p.2060-2065. Atlanta: IEEE, 2010.
- [8] Jiajun L. and Wenlong D. "Neutral-Point Voltage Balance Control and Oscillation Suppression for VIENNA Rectifier", in IEEE 3rd International Future Energy Electronics Conference and ECCE Asia (IFEEC 2017 - ECCE Asia). p. 1275-1279. Kaohsiung: IEEE, 2017.
- [9] Xing L. and Yao S. "A Hybrid Control Scheme for Three-Phase Vienna Rectifiers", IEEE Transactions on Power Electronics. 33(1): 629-640; January,2018.
- [10] June-Seok L. and Kyo-Beum L. "A Novel Carrier-Based PWM Method for Vienna Rectifier With a Variable Power Factor", IEEE Transactions on Industrial Electronics. 63(1): 3-12; January, 2016.
- [11] Hui M. and Yunxiang X. "Improved direct power control for Vienna-type rectifiers based on sliding mode control", IET Power Electronics. 9(3):427-434; July, 2015.

- [12] Milosz M. and Arnstein J. A Three-Level Space Vector Modulation Strategy for Two-Level Parallel Inverters. Master's Thesis: Institute of Energy Technology, 2009.
- [13] Abhinav D. and T Bhargav R. "A Simplified Space -Vector Pwm For Three Level Inverters Applied To Passive And Motor Load", International Journal of Science Engineering and Advance Technology. 2(8): 268-275; August, 2014.
- [14] Hui M. and Yunxiang X. "Voltage Balance Control of Vienna-Type Rectifier Using SVPWM Based On 60° Coordinate System", in International Conferenceon Electrical Machines and Systems (ICEMS). p.3187-3191. Hangzhou: IEEE, 2014.
- [15] Vieri X. Center-Aligned SVPWM Realization for 3-Phase 3-Level Inverter. Texas: Texas Instruments, 2012.
- [16] Jae Hyeong S. and Chang Ho C. "A New Simplified Space–Vector PWM Method for Three-Level Inverters", IEEE Transactions on Power Electronics. 16(4): 545-550; July, 2001.
- [17] Analog Devices Inc. Implementing Space Vector Modulation with the ADMC401. Massachusetts: Analog Devices Inc, 2000.
- [18] Hui M. and Yunxiang X. "Neutral-Point Balancing Control of Vienna-type rectifier based on Correlation between Carrier-based PWM and SVM", in 18th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS). p.547-552. Pattaya City: IEEE, 2015.
- [19] Hui M. and Yunxiang X. "Modeling and Direct Power Control Method of Vienna Rectifiers Using the Sliding Mode Control Approach", Journal of Power Electronics. 15(1): 190-201; January, 2015.
- [20] J. W. Kolar and Uwe D. "Comparison of Not Synchronized Sawtooth Carrier and Synchronized Triangular Carrier Phase Current Control for the VIENNA Rectifier I", in ISIE '99. Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics. p.13-19. Slovenia: IEEE, 1999.

- [21] Wenlong D. and Chenghui Z. " A Zero-Sequence Component Injection Modulation Method With Compensation for Current Harmonic Mitigation of a Vienna Rectifier", IEEE Transactions on Power Electronics. 34(1): 801-814; January, 2019.
- [22] Houjian X. and Wenxi Y. "Improved SVPWM Schemes for Vienna Rectifiers without Current Distortion", in IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE). p.3410-3414. Ohio: IEEE, 2017.
- [23] Texas Instruments. Vienna Rectifier-Based Three-Phase Power Factor Correction (PFC) Reference Design Using C2000™ MCU. Texas: TexasInstruments, 2018.
- [24] Jinping W. and Yan G. "A Carrier-Based Implementation of Virtual Space Vector Modulation for Neutral-Point-Clamped Three-Level Inverter", IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS. 64(12): 9580-9586; December, 2017.
- [25] Uros B. Analysis and Comparison of Different Active Rectifier Topologies For Avionic Specifications. Master's Thesis: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.
- [26] Wenxi Y. "Comparisons of Space-Vector Modulation and Carrier-Based Modulation of Multilevel Inverter", IEEE Transactions on Power Electronics. 23(1): 45-51; January, 2008.
- [27] Bin W. HIGH-POWER CONVERTERS AND AC DRIVES. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2006.
- [28] Er-Jie Q. and Zhan L. "Modelling and Control of Single Phase VIENNA Rectifier", in International Conference on Industrial Informatics. p.286-289. Wuhan: IEEE, 2016.
- [29] Rolando B. and Rixin Lai. "Space Vector Modulator for Vienna-Type Rectifiers Based on the Equivalence Between Two- and Three-Level Converters: A Carrier-Based Implementation", IEEE Transaction on Power Electronics. 23(4): 1888-1898; July, 2008.

- [30] Thomas F. and J. W. Kolar. "The Essence of Three-Phase PFC Rectifier Systems—Part II", IEEE Transactions on Power Electronics. 29(2): 543-559; February, 2014.
- [31] Sylvain L. Voltage Oriented Control of Three-Phase Boost PWM Converters. Master's Thesis: Chalmers University of Technology, 2010.









ภาพที่ 1 การแปลงจาก ระบบ <mark>3 เฟสเป็น Rotatin g Fra</mark>me โดยใช้การแปลง Clark และ Park



ภาพที่ 2 การหามุมจาก Phase Lock Loop





ภาพที่ 5 Center-Aligned Space Vector Pulse Width Modulation



ภาพที่ 7 Sub Sector Calculate









ภาพที่ 13 Switching Sequence

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ	นายกันตภณ พรหมนิกร				
วันเกิด	6 กรกฎาคม 2516				
สถานที่เกิด	จังหวัดร้อยเอ็ด				
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	282 ถนน รณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด				
U V	45000				
ตำแหน่งหน้าที่การงาน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์				
สถานที่ทำงานปัจจุบัน	้มหาวิทยาลัยราช <mark>ภ</mark> ัฏร้อยเอ็ด				
ประวัติการศึกษา	พ.ศ. 2542 วิท <mark>ยาศา</mark> สตรบัณฑิต (วท.บ.) อิเล็กทรอนิกส์				
	สถ <mark>าบัน</mark> ราชภัฏอุบลราชธานี				
	พ.ศ. 2550 คร <mark>ุศาสต</mark> รอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต				
	(ค <mark>.อ.ม.)</mark> วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์				
	ม <mark>หาวิทย</mark> าลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี				
	พ.ศ. 2566 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์				
	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม				